«СОГЛАСОВАНО»
Председатель
Астраханской Региональной организации
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

_____ Н.В. Орлов
«23» 03 2026г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГБПОУ АО
«Астраханский колледж
культуры и искусств»

_____ А.В. Смиховская
«23» 03 2026г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения
в сфере образования

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Астраханской области «Астраханский колледж культуры и искусств»
Административный корпус (Литер 18)
по адресу: 414000, г. Астрахань, ул. В. Тредиаковского/
пл. Ленина/ул. Адмиралтейская, д.2/1/12

№ 20/26 от «23» 03 2026г.

г. Астрахань
2026г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: **образовательное учреждение**

1.2. Адрес объекта: **414000, г. Астрахань, ул. В. Тредиаковского/пл. Ленина/ ул. Адмиралтейская, д.2/1/12 (Литер 18).**

1.3. Сведения о размещении объекта:

-отдельно стоящее здание: **да, нежилое, двухэтажное отдельно стоящее здание, общей площадью 593кв.м.**

-наличие прилегающего земельного участка: **нет.**

1.4. Год постройки здания: **1806г., последнего (капитального ремонта): 2014г.**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего — 2026г.; капитального – _____.**

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Наименование организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):

-полное юридическое наименование – Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области «Астраханский колледж культуры и искусств»;

-краткое наименование – ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств»;

-паспортизируемый объект – Административный корпус (Литер 18).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):

414000, г. Астрахань, ул. В. Тредиаковского/пл. Ленина/ул. Адмиралтейская, д.2/1/12;
тел.: (8512) 52-02-07; e-mail:ogoyspo.ayk@mail.ru.
Директор – Смиховская Алла Васильевна.

(почтовый адрес, индекс, телефон, факс, e-mail, Ф.И.О., должность руководителя)

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

Оперативное управление (Согласно Договору безвозмездного пользования объектов недвижимого имущества, являющегося памятником культурного наследия федерального значения, находящегося в казне Российской Федерации от 29.01.2026; Согласно Распоряжению от 16.01.2015 №01-р о предоставление в безвозмездное пользование имущества государственной казны Российской Федерации)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): **государственная**

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): **федеральная**

1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Министерство культуры Астраханской области.**

1.12. Адрес вышестоящей организации: **414040, г. Астрахань, ул. Анри Барбюса, 16.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, культура, транспортная и пешеходная инфраструктура, информация и связь, образование, социальная защита, труд и занятость, спорт и физ. культура, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля, общественное питание, бытовое обслуживание): **образование.**

2.2. Виды оказываемых услуг, Согласно **Уставу от 10.11.2015 №549-р п.2, п.п.2.4.1, п.п.2.4.2, 2.4.3:**

Основные виды деятельности:

1)обучение граждан по образовательным программам дополнительного профессионального образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и требованиями по направлению подготовки (специальностям), установленным лицензией на право ведения образовательной деятельности.

2)осуществление методической деятельности по профилю реализуемых образовательных программ и т.д.

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, на дому (ином месте пребывания людей с инвалидностью), дистанционно): **на объекте.**

2.4. Категория обслуживаемого населения по возрасту (дети дошкольного возраста; дети от 6 до 18 лет; взрослые трудоспособного возраста; пожилые; все возрастные категории):
-все возрастные категории.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (в сопровождении с помощью сотрудников объекта; сопровождение с помощью законных представителей): **инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках (К), инвалиды с нарушениями функций нижних конечностей (О-н), инвалиды с нарушениями функций верхних конечностей (О-в), инвалиды с полной потерей функций зрения (слепота) (С-п), инвалиды с частичной потерей функций зрения (слабовидящие) (С-ч), инвалиды с полной потерей слуха (глухота) (Г-п), инвалиды с частичной потерей слуха (тугоухость) (Г-ч), инвалиды с нарушениями ментальных функций (У).**
2.6. Плановая мощность (в день, в среднем): **50 человек.**
2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта и услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
3.1.1. **Ближайшая остановка общественного наземного транспорта «Астраханский Кремль» по ул. В. Тредиаковского – проходящий общественный транспорт наземного перемещения:**
-автобус №№30,38;
-маршрутное такси №№30с,38с.
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет.**
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта:
-от остановки до Пречистенских ворот – 36 метров;
-от остановки до входной группы объекта – 305 метров.
3.2.2. Время движения (пешком): **не менее 7-10 минут, в зависимости от погодных условий и категории маломобильной группы населения.**
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **есть**
3.2.4. Перекрестки: **регулируемые (предупреждающий дорожный знак 1.22 Пешеходный переход, на более оживленных перекрестках - дорожный знак 1.8 Светофорное регулирование)**
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: **нет.**
3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть, не более 17-20см**
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	инвалиды, передвигающиеся на кресла-колясках (К)	Б
2	инвалиды с нарушениями функций нижних конечностей (О-н)	Б
3	инвалиды с нарушениями функций верхних конечностей (О-в)	Б
4	инвалиды с полной потерей функций зрения (слепота) (С-п)	Б
5	инвалиды с частичной потерей функций зрения (слабовидение) (С-ч)	Б
6	инвалиды с полной потерей слуха (глухота) (Г-п)	Б
7	инвалиды с частичной потерей слуха (тугоухость) (Г-ч)	Б
8	инвалиды с нарушениями ментальных функций (У)	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «В», «Г»
- вариант «А» - полная доступность всех мест обслуживания;
- вариант «Б» - локальная доступность (входной группы, специально выделенного места обслуживания и пути движения к нему, места проживания);
- вариант «В» - обслуживание на дому сотрудниками без дополнительной платы;
- вариант «Г» - временно не обслуживаются (до адаптации объекта) (по причине отсутствия специалиста, по данной категории инвалидности) (в силу отсутствия адаптации техническими средствами).
3.4. Заключение о доступности здания, сооружения для инвалидов и маломобильных групп населения (доступность обозначается знаком «х»)

Степень доступности общественного здания	Фактическая доступность для инвалидов							
	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
Объект полностью доступен								
Объект частично доступен	х	х	х	х	х	х	х	х
Объект недоступен (до адаптации)								

-Руководителями органов и организаций, предоставляющих услуги, обеспечивается создание инвалидам, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников, следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами **(согласно п.3 Приказа Минпросвещения России от 31.03.2025 №253):**

Основные показатели доступности	**Оценка состояния и недостатков**
1)возможность самостоятельного или с помощью работников объектов передвижения по территории объектов в целях доступа к месту предоставления услуги, входа в такие объекты и выхода из них;	*Обеспечение сопровождения, согласно внутреннему Приказу учреждения*
2)возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью работников объектов;	*Обеспечение по требованию предоставления услуги*
3)сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта;	*Обеспечение сопровождения, согласно внутреннему Приказу учреждения*
4)надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам в целях получения услуги, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-линейным и рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;	*Частичное оснащение Проведение работ по адаптации согласно Плана мероприятий на 2026-2030гг.*
5)допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации;	*Обеспечение доступности Согласно «Порядка обеспечения доступности собаки-проводника в помещения»*
6)наличие площадки для собаки-проводника **(при необходимости);**	*При необходимости*
7)оказание необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих использованию объектов в целях получения услуги наравне с другими лицами.	*Обеспечение сопровождения и предоставления услуг на объекте*

- Руководителями органов и организаций, предоставляющих услуги, обеспечивается создание инвалидам, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников, следующих условий доступности услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательством и иными нормативными правовыми актами **(согласно п.4 Приказа Минпросвещения России от 31.03.2025 №253):**

Основные показатели доступности	**Оценка состояния и недостатков**
1)оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий;	*Обеспечение предоставления услуги на объекте*
2)адаптация официального сайта органа и организации для лиц с нарушением зрения;	*Имеется Версия для слабовидящих.* ***Привести в соответствие официальный сайт организации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 07.02.2026 №102 (п.2. «Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2026»)***
3)размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-линейным и рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;	*Частичное оснащение Проведение работ по адаптации согласно Плана мероприятий на 2026-2030гг.*
4)обеспечение предоставления услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую техническую помощь, тьютора, переводчика русского жестового языка (сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика) (**при необходимости**).	*При необходимости*

согласно п.6 Приказа Минпросвещения России от 31.03.2025 №253:

- Органы и организации, предоставляющие услуги, в целях определения мер по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов находящихся в эксплуатации объектов, проектная документация которых не содержит мероприятий по доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения и предоставляемых услуг, проводят обследование данных объектов и предоставляемых услуг, по результатам которого составляется паспорт доступности для инвалидов объекта и услуг (далее соответственно – обследование и паспортизация, Паспорт доступности).

-Требования по обеспечению доступа к объекту культурного наследия инвалидов устанавливаются в охранном обязательстве собственника (пользователя) объектом культурного наследия и включают, в том числе, в себя следующие условия доступности объектов культурного наследия для инвалидов, соблюдение которых обеспечивается собственником (пользователем) объекта культурного наследия **(согласно п.6, п.8 Приказа Минкультуры России от 20.11.2015 №2834):**

Основные показатели доступности	**Оценка состояния и недостатков**
-обеспечение возможности самостоятельного передвижения по территории объекта культурного наследия, обеспечение возможности входа и выхода из объекта культурного наследия, в том числе с использованием кресел-колясок, специальных подъемных устройств, возможности кратковременного отдыха в сидячем положении при нахождении на объекте культурного наследия, а также надлежащее размещение оборудования и носителей информации, используемых для обеспечения доступности объектов для инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности;	*Обеспечение организации сопровождения, согласно внутреннего Приказа № 705 от 01.09.22* *-сменное кресло-коляска;* *-лестничный (шагающий) подъемник;* *-места отдыха/ожидания.*
-дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение объекта культурного наследия знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;	*-перед входом в здание имеется комплексная табличка по РЛШ и РТШ*
-сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;	*Обеспечение организации сопровождения, согласно внутреннего Приказа № 705 от 01.09.22*
-обеспечение условий для ознакомления с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией, допуск тифлосурдопереводчика;	*Обеспечение допуска на объект тифлосурдопереводчика*
-допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения в соответствии с пунктом 7 статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации", 27.11.1995, № 48, ст. 4563);	*Обеспечение доступности при необходимости, с организацией места отдыха/ожидания для собаки проводника, согласно Порядка допуска собаки-проводника в помещения*
-дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, допуск сурдопереводчика;	*-Организация обеспечения допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.*
8. Доступность объекта культурного наследия для инвалидов обеспечивается собственником (пользователем) с учетом следующих требований:	
8.1.При организации размещения специальных мест транспорта инвалидов:	
-размещение специальных парковочных мест рядом друг с другом и обозначение их местонахождения указателем, расположенным с главным входом в здание;	*-парковочные места для инвалидов по ул. В. Тредиаковского;*
-обозначение специальных парковочных мест наземной разметкой с обозначением как на поверхности парковки, так и с помощью вертикального знака;	*-на стойке, продублировано знаком 6.4.17д «Парковка для инвалидов».*
-создание системы управления/наблюдения, чтобы выделенные специальные парковочные места использовались только инвалидами;	–
-расположение специальных парковочных мест как можно ближе к входу в сооружение;	–
-обеспечение гладкой и ровной поверхности специальных парковочных мест без использования материалов покрытия с несвязанной поверхностью, в том числе таких как гравий;	*-асфальтированное покрытие;*
-оборудование выхода со специальных парковочных мест бордюрными пандусами, расположенными в непосредственной близости от них;	*-пониженный бордюрный съезд;*
-дублирование элементов управления шлагбаумом с помощью голоса альтернативными средствами для инвалидов с нарушениями слуха и речи;	–

-оборудование зоны посадки/высадки из транспорта, расположенной в непосредственной близости от главного входа;	--
8.3.При оборудовании входа в здание – объект культурного наследия или на его территорию: -оборудование входа ровной площадкой непосредственно перед входной дверью, для обеспечения его доступности для инвалидов на креслах-колясках; -расположение входной двери в сочетании с направлением пути подхода; -наличие альтернативного пути движения в случае установки на входе рамочных металлоискателей; -устройство входного вестибюля, с учетом предоставления инвалиду в кресле-коляске возможности ее использования	 *-имеются препятствия в виде ступеней лестницы;* *-имеется лестничный (шагающий) подъемник;* *-соответствует;* -- --
8.4.При организации путей движения на объекте культурного наследия: -использование визуально отличающегося цвета поверхности пандуса от цвета горизонтальной площадки; -прочное закрепление противоскользящей поверхности пандусов; -обеспечение отличия по цвету и яркости предохранительной оковки каждой ступени лестниц от примыкающей к ней ступени и обеспечение противоскользящих свойств ступеней	 *-противоскользящая лента отсутствует.*

4. Итоговое заключение о состоянии доступности
Административного корпуса (Литер 18)
ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств»

Здание учреждения является **памятником истории и архитектуры федерального значения**, имеет частично избирательную доступность для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

На прилегающей территории общего пользования, вблизи расположения к Пречистенским воротам имеется остановка общественного транспорта, по ул. В. Тредиаковского. На пути движения от остановки общественного транспорта, препятствий не имеется, имеется пониженный бордюрный съезд.

На прилегающей территории общего пользования, по ул. В. Тредиаковского, вблизи Братского сада, имеется общедоступная бесплатная парковка, из них, обустроенные парковочные места для людей с инвалидностью, оборудована стойка, продублирована знаком 6.4.17д «Парковка для инвалидов».

На пути движения по внешнему периметру территории общего пользования, в местах пересечения пешеходных и транспортных путей, имеются пешеходные пути, обустроенные понижением бордюрных съездов.

Ширина пути движения по участку к объекту, адаптирована для прохождения людям, передвигающимся на кресле-коляске, а также для родителей с детскими колясками. Коммуникации по территории участка укрыты кабельным пандусом (трапом), что позволяет людям безопасно их переходить.

На прилегающем Участке к объекту, имеется благоустройства и места отдыха, в виде лавочек со спинками и рядом стоящими урнами.

При входе в здание имеется препятствие в виде ступеней лестницы входной площадки.

На **Входе в здание**, имеется: антивандальная кнопка вызова на стойке, с правой стороны от входа в здание (при обследовании кнопка вызова была в нерабочем состоянии); на ступенях лестницы входной площадки нанесена контрастная маркировка, в виде ленты контрастной, общей шириной 0,05м (в некоторых местах затерта, выцветшая); с правой стороны (не со стороны открывания двери) располагается комплексная табличка для людей с нарушением зрения с использованием рельефно-линейного шрифта и рельефно-точечного шрифта по точечной системе Брайля, выполнена на контрастном фоне; прозрачное полотно входной двери имеет контрастную маркировку в виде круга желтого цвета.

Требуется: привести в соответствие кнопку вызова помощи персонала, или установить новую; установить, у кнопки вызова помощи персонала, информационную табличку с номером телефона ответственного сотрудника за сопровождение людей с инвалидностью; перед маршем ступеней лестницы установить тактильный наземный указатель с рифами предупреждающего указателя «Внимание, прямо по ходу движения – лестница»; на проступи краевых ступеней лестничных маршей нанести одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени (как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1м); установить пиктограммы доступности объекта рядом со входом на объект с открытым доступом для населения (знаки доступности объекта для инвалидов по зрению (тактильно-визуальный), слуху и передвигающихся на кресле-коляске); переместить комплексную табличку для людей с нарушением зрения с использованием рельефно-линейного шрифта и рельефно-точечного шрифта по точечной системе Брайля, и разместить на редко открывающейся створке двухсторонней входной двери, на соответствующей высоте для доступности людям с нарушением зрения (от 1,4 до 1,6м от уровня пола, со стороны открывания двери на расстоянии 0,3м); обеспечить контрастность ручки входной двери (с внешней и внутренней стороны) по отношению к цвету от поверхности двери.

На **Входной группе объекта**, имеется: в тамбуре перед входной дверью установлен тактильный наземный указатель формой рифления расположения в шахматном порядке (запрещающий дальнейшее движение); прозрачное полотно двери имеет контрастную маркировку в виде круга желтого цвета; справа под лестницей располагается пиктограмма обозначения места отдыха/ожидания собаки-проводника.

Требуется: установить мнемосхему тактильную, учесть, что мнемосхема должна быть расположена вблизи входа по возможности с правой стороны по ходу движения на расстоянии не более 4м от входа в здание; обеспечить контрастной маркировкой дверной проем в тамбуре с наружной и внутренней стороны; обеспечить контрастность ручки двери (с внешней и внутренней стороны) по отношению к цвету от поверхности двери; в случае необходимости обеспечить допуск на объект собаки-проводника, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме в порядке, утвержденном Приказом Минтруда России, а также предусмотреть для собаки-проводника специальное место для отдыха/ожидания.

На пути движения при перемещении по первому этажу, к Зонам обслуживания, перед маршем ступеней лестницы и на площадке, установлен тактильный наземный указатель формой рифления расположения в шахматном порядке (запрещающий дальнейшее движение).

Требуется: на проступях краевых ступеней лестничных маршей, на первом и втором этаже, должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1м. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени – не более 0,04м. В том случае, если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающая тактильная полоса обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша; обеспечить контрастную маркировку дверных проемов на пути движения к зонам обслуживания и санитарно-бытовым помещениям.

На объекте имеется сменное кресло-коляска.

На объекте организовано сопровождение сотрудниками учреждения, для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения. Разработан и утвержден Приказ ответственных за сопровождение инвалидов и других маломобильных групп населения.

Имеются Методические рекомендации, Программа обучения, Положение об обеспечении условий доступности для людей с инвалидностью, и других маломобильных групп населения и предоставляемых услуг на объекте, а также оказании им при этом необходимой помощи. Ведутся Журналы инструктажа сотрудников учреждения.

Ответственному по приказу сотруднику организации требуется пройти обучение по программе «Сопровождение инвалидов и других маломобильных групп населения и предоставление услуг на объекте».

В Зонах обслуживания, ***требуется: приобрести индукционную портативную локальную систему для слабослышащих; установить визуальную информацию для идентификации помещений, информационные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефно-линейного шрифта и рельефно-точечного шрифта по точечной системе Брайля, на соответствующей высоте для доступности людям с нарушением зрения (от 1,4 до 1,6м от уровня пола, со стороны открывания двери на расстоянии 0,3м) (Библиотека, Приемная); обеспечить контрастность ручки дверей в зонах обслуживания (с внешней и внутренней стороны) по отношению к цвету двери; при необходимости иметь оснащение учебным пособием и иным дидактическим материалом для детей с особыми образовательными потребностями (согласно Приказу Минпросвещения РФ №115 от 22.03.2021 п.III).***

Привести в соответствие официальный сайт организации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 07.02.2026 №102 (п.2. «Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2026»).

В учреждении имеется туалетная комната, расположенная на первом этаже, имеющая частичное оснащение для людей с инвалидностью, имеется: раковина с опорным поручнем (поручень у раковины установлен ниже уровня раковины); зеркало; дозаторы для мыла; диспенсер бумажных полотенец; насадка на унитаз с поручнем опорно-откидным.

Требуется дооборудование туалетной комнаты для доступности людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения, при этом учесть обеспечение доступности для людей с нарушениями зрения и нарушениями опорно-двигательного аппарата, предусмотреть установку специального оборудования, а именно: установка информационной таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефно-

линейного шрифта и рельефно-точечного шрифта по точечной системе Брайля (со стороны открывания двери расположив на высоте от 1,2 до 1,6 от уровня пола); установить пиктограмму обозначения обособленного туалета для одного посетителя; рекомендуется оборудовать дверь в санузел дверным горизонтальным поручнем; установить крючок-держатель; требуется разрешение вопроса на переустановку поручня у раковины с учетом требований (верхний край поручня вдоль раковины должен быть выше раковины в пределах от 10 до 50 мм для предотвращения опирания на раковину. Выступ поручня за пределы переднего края раковины не должен превышать 100 мм, за исключением поручня, расположенного вдоль стены. Опоры при напольном креплении поручней не должны быть расположены от его переднего края более чем на половину длины всего поручня); диспенсер жидкого мыла должен быть удобным для людей с нарушенной моторикой рук; учесть, что диспенсер для туалетной бумаги должен быть открытого типа, также как и мусорная корзина; установить полку для калоприемника; установить кнопку вызова помощи персонала с системой экстренной двухсторонней связи (со шнуровым модулем) с установкой пиктограммы, знак обозначения кнопки вызова экстренной помощи.

5. Управленческое решение

(по обеспечению доступности объектов и услуг)

5.1. Согласно ФЗ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ (ФЗ от 01.12.2014 г. № 419) ч.1 ст.15 «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур», «Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления (в сфере установленных полномочий), организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников)». «Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи устанавливается федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения, исходя из финансовых возможностей бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, организаций».

5.2. Виды работ по адаптации (приспособлению) основных структурных элементов объекта, согласно СП 59.13330.2020 (введение 01.07.2021г. ред. от 10 марта 2025 года).

5.3. Приказ Минпросвещения России от 31 марта 2025 года №253 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере общего, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых, организации отдыха и оздоровления детей, а также оказания им при этом необходимой помощи»

«... 1.Утвержден прилагаемый Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере общего, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых, организации отдыха и оздоровления детей, а также оказания им при этом необходимой помощи...

.... 2.Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2025 года и действует до 1 сентября 2031 года...».

5.3. Приказ Минкультуры России от 20 ноября 2015 года №2834 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»

6. Требования по обеспечению доступа к объекту культурного наследия инвалидов устанавливаются в охранном обязательстве собственника (пользователя) объектов культурного наследия и включают, в том числе, в себя следующие условия доступности объектов культурного наследия для инвалидов, соблюдение которых обеспечивается собственником (пользователем) объекта культурного наследия:

-обеспечение возможности самостоятельного передвижения по территории объекта культурного наследия, обеспечение возможности входа и выхода из объекта культурного наследия, в том числе с использованием кресел-колясок, специальных подъемных устройств, возможности кратковременного отдыха в сидячем положении при нахождении на объекте культурного наследия, а также надлежащее размещение оборудования и носителей информации, используемых для обеспечения доступности объектов для инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности;

-дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение объекта культурного наследия знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

-сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;

-обеспечение условий для ознакомления с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией, допуск тифлосурдопереводчика;

-допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

-дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, допуск сурдопереводчика;

-оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих ознакомлению с объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов Российской Федерации наравне с другими лицами.

8.1. при организации размещения специальных мест для транспорта инвалидов:

-размещение специальных парковочных мест рядом друг с другом и обозначение их местонахождения указателем, расположенным рядом с главным входом в здание;

-обозначение специальных парковочных мест наземной разметкой с обозначением как на поверхности парковки, так и с помощью вертикального знака;

-создание системы управления/наблюдения, чтобы выделенные специальные парковочные места использовались только инвалидами;

-расположение специальных парковочных мест как можно ближе к входу в сооружение;

-обеспечение гладкой и ровной поверхности специальных парковочных мест без использования материалов покрытия с несвязанной поверхностью, в том числе таких, как гравий;

		-антивандальная кнопка вызова на стойке; -на ступенях лестницы входной площадки нанесена контрастная маркировка, в виде ленты контрастной; -комплексная табличка для людей с нарушением зрения по РЛШ и РТШ, выполнена на контрастном фоне; - контрастная маркировка прозрачного полотна входной двери в виде круга, желтого цвета; -в тамбуре перед входной дверью установлен тактильный наземный указатель формой рифления расположения в шахматном порядке (запрещающий дальнейшее движение); -прозрачное полотно двери в тамбуре имеет контрастную маркировку в виде круга желтого цвета; -пиктограмма обозначения места отдыха/ожидания собаки-проводника.		вызова помощи персонала, или установить новую – срок выполнения – до 2027 года; -установить информационную табличку с номером телефона ответственного сотрудника за сопровождение людей с инвалидностью – срок выполнения – до 2027 года; -перед маршем ступеней лестницы установить тактильный наземный указатель с рифами предупреждающего указателя «Внимание, прямо по ходу движения – лестница» - срок выполнения – до 2030 года; -на проступи краевых ступеней лестничных маршей нанести одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени – срок выполнения – в течении текущего 2026 года; -установить пиктограммы доступности объекта (знаки доступности объекта для инвалидов по зрению (тактильно-визуальный), слуху и передвигающихся на кресле-коляске) – срок выполнения – до 2030 года; -переместить комплексную табличку для людей с нарушением зрения по РЛШ и РТШ, для доступности людям с нарушением зрения – срок выполнения – в течении текущего 2026 года; -обеспечить контрастность ручки входной двери	

				(с внешней и внутренней стороны) по отношению к цвету от поверхности двери – срок выполнения – до 2030 года. ***Входная группа:*** -установить мнемосхему тактильную – срок выполнения – до 2030 года; -обеспечить контрастной маркировкой дверной проем в тамбуре с наружной и внутренней стороны – срок выполнения – до 2027 года; -обеспечить контрастность ручки двери (с внешней и внутренней стороны) по отношению к цвету от поверхности двери – срок выполнения – до 2027 года; -в случае необходимости обеспечить допуск на объект собаки-проводника, а также предусмотреть для собаки-проводника специальное место для отдыха/ожидания – срок выполнения – до 2030 года.	
3	Путь (пути) движения внутри здания	Сопровождение сотрудниками учреждения к зонам обслуживания и санитарно-бытовому помещению. Имеется лестничный (шагающий) подъемник. Имеется сменное кресло-коляска.	-организационные мероприятия.	-на проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени – срок выполнения – в течении текущего 2026 года; -обеспечить контрастную маркировку дверных проемов на пути движения к зонам обслуживания и санитарно-бытовым помещениям – срок выполнения – до 2028 года.	

4	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	На объекте организовано сопровождение сотрудниками учреждения.	-обучение; -организационные мероприятия.	-обучение персонала по программе «Сопровождение инвалидов и других маломобильных групп населения и предоставление услуг на объекте» – срок выполнения – до 2027года (включительно); -приобрести индукционную портативную локальную систему для слабослышащих – срок выполнения – до 2027 года; -установить визуальную информацию для идентификации помещений, информационные таблички по РЛШ и РТШ (Библиотека, Приемная) – срок выполнения – до 2030 года; -обеспечить контрастность ручки дверей в зонах обслуживания (с внешней и внутренней стороны) по отношению к цвету двери – срок выполнения – до 2030 года; -при необходимости иметь оснащение учебным пособием и иным дидактическим материалом для детей с особыми образовательными потребностями (согласно Приказу Минпросвещения РФ №115 от 22.03.2021 п.III).	–
5	Санитарно-бытовые помещения	Имеется универсальная туалетная комната, с оборудованием: -раковина с опорным поручнем; -зеркало; -дозаторы для мыла; -диспенсер бумажных полотенец; -насадка на унитаз с поручнем опорно-откидным.	-текущий ремонт; -организационные мероприятия.	***Дооборудование туалетной комнаты:*** -установить информационную табличку для людей с нарушением зрения по РЛШ и РТШ; -установить пиктограмму обозначения обособленного туалета для одного посетителя;	–

				-рекомендуется оборудовать дверь в санузел дверным горизонтальным поручнем; -установить крючок-держатель; -требуется разрешение вопроса на переустановку поручня у раковины с учетом требований; -диспенсер жидкого мыла должен быть удобным для людей с нарушенной моторикой рук; -учесть, что диспенсер для туалетной бумаги должен быть открытого типа, также как и мусорная корзина; установить полку для калоприемника; -установить кнопку вызова помощи персонала с системой экстренной двухсторонней связи (со шнуровым модулем) с установкой пиктограммы, знак обозначения кнопки вызова экстренной помощи. Срок выполнения – до 2030 года.	
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Частично п.2-5	-организационные мероприятия.	Приобрести и установить: -визуальные; -акустические; -тактильные, средства информации.	

«В случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муниципального района, городского округа, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме».

* Проведение текущего и капитального ремонта будет осуществляться при условии включения в техническое задание помещений образовательного учреждения и целевого финансирования разработки ПСД и необходимых работ в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019г. №363 с изменениями 2020-2022гг., исполнения требований Федерального Закона Российской Федерации от 24.11.1995 г. № ФЗ-181 «О социальной защите прав инвалидов РФ», Федерального Закона от 01 декабря 2014 года, ФЗ-419 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защите инвалидов в связи с ратифицированием конвенции о правах инвалидов», исполнения Постановления Правительства Астраханской области от 21.07.2014 г. № 295-Пр «О проведении

паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН».

5.3. Период проведения работ: **2026-2030гг. в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» согласно Паспорта государственной программы Российской Федерации «Доступная среда», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019г. №363 с изменениями 2020-2022гг. (реализация программы на плановый период, I этап: 2011-2021; II этап: 2022-2030), «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также информационной доступности», при условии целевого финансирования.**

5.4. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:
-доступность для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения;
-повышение качества жизни людей с инвалидностью.

5.5. Для принятия решения: **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть) согласование:
с полномочным представителем общероссийской общественной организации инвалидов.

6. Особые отметки

Паспорт доступности №20/26 от «23» 03 2026г.
Административного корпуса (Литер 18),
ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств»,
414000, г. Астрахань, В. Тредиаковского/пл. Ленина/ул. Адмиралтейская, д.2/1/12,
составлен на основании **Акта обследования**

Заместитель министра культуры Астраханской области,
председатель рабочей группы _____ Л.В. Губина

Начальник контрольно-правового управления
министерства культуры Астраханской области,
заместитель председателя рабочей группы _____ О.П. Васильева

Начальник департамента архивного, библиотечного и
музейного дела министерства культуры
Астраханской области _____ Р.П. Любимов

Председатель АРО ООО «ВОИ» _____ Н.В. Орлов

Начальник отдела по развитию профессионального
искусства и образования министерства культуры
Астраханской области _____ Е.В. Секотова

Начальник отдела народного творчества и взаимодействия
с муниципальными органами управления министерства
культуры Астраханской области _____ К.С. Федина

Главный специалист отдела организации управления
ГКУ АО «Центр материально-технического обеспечения» _____ Е.В. Федянина

Заместитель директора по АХЧ
ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств» _____ О.А. Кабацкова

Специалист по ОТ
ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств» _____ Е.А. Касаткина

Исполнитель Паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН,
Эксперт в области создания и обеспечения безбарьерной среды для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения _____ Е.М. Сараева

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГБПОУ АО
«Астраханский колледж
культуры и искусств»

_____ А.В. Смиховская
«13» 03 2026г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Объекта социальной инфраструктуры
в сфере образования
ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств»
Административного корпуса (Литер 18)
по адресу: 414000, г. Астрахань, ул. В. Тредиаковского/
пл. Ленина/ул. Адмиралтейская, 2/1/12
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

г. Астрахань «13» 03 2026г.

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: **образовательное учреждение**
1.2. Адрес объекта: **414000, г. Астрахань, ул. В. Тредиаковского/пл. Ленина/ ул. Адмиралтейская, д.2/1/12 (Литер 18).**
1.3. Сведения о размещении объекта:
-отдельно стоящее здание: **да, нежилое, двухэтажное отдельно стоящее здание, общей площадью 593кв.м.**
-наличие прилегающего земельного участка (да, нет): **нет.**
1.4. Год постройки здания: **1806г., последнего (капитального ремонта): 2014г.**
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего — 2026г.; капитального – _____.**
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):
-полное юридическое наименование – Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области «Астраханский колледж культуры и искусств»;
-краткое наименование – ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств»;
-паспортизируемый объект – Административный корпус (Литер 18).
1.7. Юридический адрес организации (учреждения):
414000, г. Астрахань, ул. В. Тредиаковского/пл. Ленина/ул. Адмиралтейская, д.2/1/12;
тел.: (8512) 52-02-07; e-mail:ogoyspo.ayk@mail.ru.
2. Характеристика деятельности организации на объекте:
- Сфера деятельности: **образование.**
- Виды оказываемых услуг, Согласно **Уставу от 10.11.2015 №549-р п.2, п.п.2.4.1, п.п.2.4.2, 2.4.3:**
Основные виды деятельности:
1)обучение граждан по образовательным программам дополнительного профессионального образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и требованиями по направлению подготовки (специальностям), установленным лицензией на право ведения образовательной деятельности.
2)осуществление методической деятельности по профилю реализуемых образовательных программ и т.д.

- Категории обслуживаемого населения:
-все возрастные категории.
- Категории обслуживаемых инвалидов (в сопровождении с помощью сотрудников объекта; сопровождение с помощью законных представителей): **инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках (К); инвалиды с нарушениями функций нижних конечностей (О-н), инвалиды с нарушениями функций верхних конечностей (О-в), инвалиды с полной потерей функций зрения (слепота) (С-п), инвалиды с частичной потерей функций зрения (слабовидение) (С-ч), инвалиды с полной потерей слуха (глухота) (Г-п), инвалиды с частичной потерей слуха (тугоухость) (Г-ч), инвалиды с нарушениями ментальных функций (У).**

Дополнительная информация

---

3. Состояние доступности объекта: **вариант «Б».**
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом, от ближайшей фиксированной остановки: **проходящий общественный транспорт наземного перемещения:**
-автобус №№30,38;
-маршрутное такси №№30с,38с.
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет.**
3.2. Путь к объекту от остановки пассажирского транспорта, одного из маршрутов более адаптированного общественным транспортом:
-от ближайшей фиксированной остановки «Астраханский Кремль», расположенной по улице В. Тредиаковского: сойдя с общественного транспорта, сразу повернуть направо, следовать прямо до Пречистенских ворот, и следовать прямо по участку, придерживаясь левой стороны, не доходя до здания Православной гимназии повернуть налево, перед учебным корпусом Колледжа культуры повернуть направо и следовать прямо, до входной группы объекта.
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта:
-от остановки до Пречистенских ворот – 36 метров;
-от остановки до входной группы объекта – 305 метров.
3.2.2. Время движения (пешком): **не менее 7-10 минут, в зависимости от погодных условий и категории маломобильной группы населения**
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да**
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: **регулируемые**
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: **визуальные**
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет: **есть**
(описать: **при прохождении по прилегающему участку имеются небольшие перепады высоты не более 17-20см, в виде кабельных пандусов (трап)**
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: **да.**
3.3. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	№ фото
1.	Территория, прилегающая к объекту/Участок	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У – **ДЧ-И, ДУ** (в сопровождении законных представителей/ сопровождающих)	8-10
2.	Вход в здание/ Входная группа	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У – **ДЧ-И, ДУ** (в сопровождении сотрудников учреждения; законных представителей/сопровождающих)	11,12
3.	Путь (пути) движения внутри здания	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У – **ДЧ-И, ДУ** (в сопровождении сотрудников учреждения; законных представителей/сопровождающих) -для людей **категории К** - доступно перемещение по первому этажу объекта.	13,14

4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У – **ДЧ-И, ДУ** (в сопровождении сотрудников учреждения; законных представителей/сопровождающих)	15-17
5.	Санитарно-бытовые помещения	О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У – **ДЧ-И** (в сопровождении сотрудников учреждения; законных представителей/сопровождающих) К, С-п - **ВНД**	18,19
6.	Система информации и связи (на имеющихся зонах)	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У – **ДЧ-И** (в сопровождении сотрудников учреждения; законных представителей/сопровождающих)	11,12, 20
7.	Пути движения к объекту (от парковки для людей с инвалидностью, и по территории общего пользования)	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У – **ДЧ-И** (в сопровождении сотрудников учреждения/ законных представителей/сопровождающих)	1-7

** Указывается:

ДП-В	– доступно полностью всем;
ДП-И	– доступен полностью избирательно;
ДЧ (ДЧ-В, ДЧ-И)	- доступен частично (доступен частично всем; доступен частично избирательно);
ДУ	- доступен условно;
ВНД	- временно не доступен;
Х	- не предназначен для посещения инвалидами (объект обустройству и адаптации не подлежит)

3.4. **ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ** о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: объект имеет частично избирательную доступность для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

На прилегающей территории общего пользования, вблизи расположения к Пречистенским воротам имеется остановка общественного транспорта, по ул. В. Тредиаковского. На пути движения от остановки общественного транспорта, препятствий не имеется, имеется пониженный бордюрный съезд.

На прилегающей территории общего пользования, по ул. В. Тредиаковского, вблизи Братского сада, имеется общедоступная бесплатная парковка, из них, обустроенные парковочные места для людей с инвалидностью, оборудована стойка, продублирована знаком 6.4.17д «Парковка для инвалидов».

На пути движения по внешнему периметру территории общего пользования, в местах пересечения пешеходных и транспортных путей, имеются пешеходные пути, обустроенные понижением бордюрных съездов.

Ширина пути движения по участку к объекту, адаптирована для прохождения людям, передвигающимся на кресле-коляске, а также для родителей с детскими колясками. Коммуникации по территории участка укрыты кабельным пандусом (трапом), что позволяет людям безопасно их переходить.

На прилегающем Участке к объекту, имеется благоустройства и места отдыха, в виде лавочек со спинками и рядом стоящими урнами.

При входе в здание имеется препятствие в виде ступеней лестницы входной площадки.

На **Входе в здание**, имеется: антивандальная кнопка вызова на стойке, с правой стороны от входа в здание (при обследовании кнопка вызова была в нерабочем состоянии); на ступенях лестницы входной площадки нанесена контрастная маркировка, в виде ленты контрастной, общей шириной 0,05м (в некоторых местах затерта, выцветшая); с правой стороны (не со стороны открывания двери) располагается комплексная табличка для людей с нарушением зрения с использованием рельефно-линейного шрифта и рельефно-точечного шрифта по точечной системе Брайля, выполнена на контрастном фоне; прозрачное полотно входной двери имеет контрастную маркировку в виде круга желтого цвета.

На **Входной группе объекта**, имеется: в тамбуре перед входной дверью установлен тактильный наземный указатель формой рифления расположения в шахматном порядке (запрещающий дальнейшее движение); прозрачное полотно двери имеет контрастную

маркировку в виде круга желтого цвета; справа под лестницей располагается пиктограмма обозначения места отдыха/ожидания собаки-проводника.

На пути движения при перемещении по первому этажу, к Зонам обслуживания, перед маршем ступеней лестницы и на площадке, установлен тактильный наземный указатель формой рифления расположения в шахматном порядке (запрещающий дальнейшее движение).

На объекте имеется сменное кресло-коляска.

На объекте организовано сопровождение сотрудниками учреждения, для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения. Разработан и утвержден Приказ ответственных за сопровождение инвалидов и других маломобильных групп населения.
Имеются Методические рекомендации, Программа обучения, Положение об обеспечении условий доступности для людей с инвалидностью, и других маломобильных групп населения и предоставляемых услуг на объекте, а также оказании им при этом необходимой помощи. Ведутся Журналы инструктажа сотрудников учреждения.

В учреждении имеется туалетная комната, расположенная на первом этаже, имеющая частичное оснащение для людей с инвалидностью, имеется: раковина с опорным поручнем (поручень у раковины установлен ниже уровня раковины); зеркало; дозаторы для мыла; диспенсер бумажных полотенец; насадка на унитаз с поручнем опорно-откидным.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	**Вход в здание**	**1)**привести в соответствие кнопку вызова помощи персонала, или установить новую. ***-финансирование – за счет бюджета Астраханской области;*** ***-срок выполнения – до 2027 года (включительно).***
		2)установить, у кнопки вызова помощи персонала, информационную табличку с номером телефона ответственного сотрудника за сопровождение людей с инвалидностью. ***-финансирование – за счет бюджета Астраханской области;*** ***-срок выполнения – до 2027 года (включительно).***
		3)перед маршем ступеней лестницы установить тактильный наземный указатель с рифами предупреждающего указателя «Внимание, прямо по ходу движения – лестница». ***-финансирование – за счет бюджета Астраханской области;*** ***-срок выполнения – до 2030 года (включительно).***
		4)на проступи краевых ступеней лестничных маршей нанести одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени (как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1м). ***-финансирование – за счет бюджета Астраханской области;*** ***-срок выполнения – в течении текущего 2026 года.***
		5)установить пиктограммы доступности объекта рядом со входом на объект с открытым доступом для населения (знаки доступности объекта для инвалидов по зрению (тактильно-визуальный), слуху и передвигающихся на кресле-коляске). ***-финансирование – за счет бюджета Астраханской области;*** ***-срок выполнения – до 2030 года (включительно).***
		6)переместить комплексную табличку для людей с нарушением зрения с использованием рельефно-линейного шрифта и рельефно-точечного шрифта по точечной системе Брайля, и разместить на редко открывающейся створке двухсторонней входной двери, на соответствующей высоте для доступности людям с нарушением зрения (от 1,4 до 1,6м от уровня пола, со стороны открывания двери на расстоянии 0,3м). ***-срок выполнения – в течении текущего 2026 года.***
		7)обеспечить контрастность ручки входной двери (с внешней и внутренней стороны) по отношению к цвету от поверхности двери. ***-финансирование – за счет бюджета Астраханской области;*** ***-срок выполнения – до 2030 года (включительно).***
	Входная группа	**1)**установить мнемосхему тактильную, учесть, что мнемосхема должна быть расположена вблизи входа по возможности с правой стороны по ходу движения на расстоянии не более 4м от входа в здание. ***-финансирование – за счет бюджета Астраханской области;*** ***-срок выполнения – до 2030 года (включительно).***
		2)обеспечить контрастной маркировкой дверной проем в тамбуре с наружной и внутренней стороны. ***-финансирование – за счет бюджета Астраханской области;*** ***-срок выполнения – до 2027 года (включительно).***
		3)обеспечить контрастность ручки двери (с внешней и внутренней стороны) по отношению к цвету от поверхности двери. ***-финансирование – за счет бюджета Астраханской области;*** ***-срок выполнения – до 2027 года (включительно).***

		4)в случае необходимости обеспечить допуск на объект собаки-проводника, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме в порядке, утвержденном Приказом Минтруда России, а также предусмотреть для собаки-проводника специальное место для отдыха/ожидания. ***-финансирование – за счет бюджета Астраханской области;*** ***-срок выполнения – до 2030 года (включительно).***
2.	**Пути движения внутри здания**	**1)**на проступях краевых ступеней лестничных маршей, на первом и втором этаже, должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1м. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени – не более 0,04м. В том случае, если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающая тактильная полоса обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша. ***-финансирование – за счет бюджета Астраханской области;*** ***-срок выполнения – в течении текущего 2026 года.***
		2)обеспечить контрастную маркировку дверных проемов на пути движения к зонам обслуживания и санитарно-бытовым помещениям. ***-финансирование – за счет бюджета Астраханской области;*** ***-срок выполнения – до 2028 года (включительно).***
3.	**Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)**	**1)**пройти курсы повышения квалификации, ответственному лицу, назначенному по внутреннему приказу учреждения, по программе «Сопровождение инвалидов и других МГН, и предоставление услуг на объекте». ***-финансирование – за счет бюджета Астраханской области;*** ***-срок выполнения – до 2027 года (включительно).***
		2)приобрести индукционную портативную локальную систему для слабослышащих. ***-финансирование – за счет бюджета Астраханской области;*** ***-срок выполнения – до 2027 года (включительно).***
		3)установить визуальную информацию для идентификации помещений, информационные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефно-линейного шрифта и рельефно-точечного шрифта по точечной системе Брайля, на соответствующей высоте для доступности людям с нарушением зрения (от 1,4 до 1,6м от уровня пола, со стороны открывания двери на расстоянии 0,3м) (Библиотека, Приемная). ***-финансирование – за счет бюджета Астраханской области;*** ***-срок выполнения – до 2030 года (включительно).***
		4)обеспечить контрастность ручки дверей в зонах обслуживания (с внешней и внутренней стороны) по отношению к цвету двери. ***-финансирование – за счет бюджета Астраханской области;*** ***-срок выполнения – до 2030 года (включительно).***
		5)при необходимости иметь оснащение учебным пособием и иным дидактическим материалом для детей с особыми образовательными потребностями (согласно Приказу Минпросвещения РФ №115 от 22.03.2021 п.III).
4.	**Санитарно-бытовые помещения** **-Туалетная комната**	***Дооборудование туалетной комнаты для доступности людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения, при этом учесть обеспечение доступности для людей с нарушениями зрения и нарушениями опорно-двигательного аппарата, предусмотреть установку специального оборудования, а именно:*** *-установка информационной таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефно-линейного шрифта и рельефно-точечного шрифта по точечной системе Брайля (со стороны открывания двери расположив на высоте от 1,2 до 1,6 от уровня пола);*

		-установить пиктограмму обозначения обособленного туалета для одного посетителя; *-рекомендуется оборудовать дверь в санузел дверным горизонтальным поручнем;* *-установить крючок-держатель;* *-требуется разрешение вопроса на переустановку поручня у раковины с учетом требований (верхний край поручня вдоль раковины должен быть выше раковины в пределах от 10 до 50 мм для предотвращения опирания на раковину. Выступ поручня за пределы переднего края раковины не должен превышать 100 мм, за исключением поручня, расположенного вдоль стены. Опоры при напольном креплении поручней не должны быть расположены от его переднего края более чем на половину длины всего поручня);* *-диспенсер жидкого мыла должен быть удобным для людей с нарушенной моторикой рук;* *-учесть, что диспенсер для туалетной бумаги должен быть открытого типа, также как и мусорная корзина;* *-установить полку для калоприемника;* *-установить кнопку вызова помощи персонала с системой экстренной двухсторонней связи (со шнуровым модулем) с установкой пиктограммы, знак обозначения кнопки вызова экстренной помощи.* ***-финансирование – за счет бюджета Астраханской области;*** ***-срок выполнения – до 2030 года (включительно).***
5.	**Система информации на объекте** **-На всех зонах**	***Привести в соответствие официальный сайт организации с Постановлением Правительства РФ от 07.02.2026 №102 (п.2. «Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2026»).***
		Установка средств информации: ***Визуальных:*** -установить, у кнопки вызова помощи персонала, информационную табличку с номером телефона ответственного сотрудника за сопровождение людей с инвалидностью; -на проступи краевых ступеней лестничных маршей нанести одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени (как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1м); -установить пиктограммы доступности объекта рядом со входом на объект с открытым доступом для населения (знаки доступности объекта для инвалидов по зрению (тактильно-визуальный), слуху и передвигающихся на кресле-коляске); -обеспечить контрастность ручки дверей (с внешней и внутренней стороны) по отношению к цвету от поверхности двери; -обеспечить контрастной маркировкой дверной проем в тамбуре с наружной и внутренней стороны; -на проступях краевых ступеней лестничных маршей, на первом и втором этаже, должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1м. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени – не более 0,04м. В том случае, если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающая тактильная полоса обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша; -обеспечить контрастную маркировку дверных проемов на пути движения к зонам обслуживания и санитарно-бытовым помещениям; -обеспечить контрастность ручки дверей в зонах обслуживания (с внешней и внутренней стороны) по отношению к цвету двери; -установить пиктограмму обозначения обособленного туалета для одного посетителя.

		Акустические: -привести в соответствие кнопку вызова помощи персонала, или установить новую; -приобрести индукционную портативную локальную систему для слабослышащих; -установить кнопку вызова помощи персонала с системой экстренной двухсторонней связи (со шнуровым модулем) с установкой пиктограммы, знак обозначения кнопки вызова экстренной помощи. ***Тактильные:*** -установить тактильный наземный указатель с рифами предупреждающего указателя «Внимание, прямо по ходу движения – лестница»; -установить пиктограммы доступности объекта рядом со входом на объект с открытым доступом для населения (знаки доступности объекта для инвалидов по зрению (тактильно-визуальный), слуху и передвигающихся на кресле-коляске); -переместить комплексную табличку для людей с нарушением зрения с использованием рельефно-линейного шрифта и рельефно-точечного шрифта по точечной системе Брайля, и разместить на редко открывающейся створке двухсторонней входной двери, на соответствующей высоте для доступности людям с нарушением зрения (от 1,4 до 1,6м от уровня пола, со стороны открывания двери на расстоянии 0,3м); -установить мнемосхему тактильную, учесть, что мнемосхема должна быть расположена вблизи входа по возможности с правой стороны по ходу движения на расстоянии не более 4м от входа в здание; -установить визуальную информацию для идентификации помещений, информационные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефно-линейного шрифта и рельефно-точечного шрифта по точечной системе Брайля, на соответствующей высоте для доступности людям с нарушением зрения (от 1,4 до 1,6м от уровня пола, со стороны открывания двери на расстоянии 0,3м) (Библиотека, Приемная); -установка информационной таблички, у туалетной комнаты, для людей с нарушением зрения с использованием рельефно-линейного шрифта и рельефно-точечного шрифта по точечной системе Брайля (со стороны открывания двери расположив на высоте от 1,2 до 1,6 от уровня пола).
Срок выполнения всех работ по организации доступности для людей с инвалидностью – согласно исполнению Проекта по п.1-4 основных структурных элементов объекта).		

4.2. Период проведения работ: **до 2030 года (включительно)**
в рамках исполнения: **Распоряжения Правительства Астраханской области от 21.07.2014 № 295-Пр, Распоряжения Правительства Астраханской области от 23 декабря 2022 года № 641-Пр** (дорожная карта).
(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: -
-доступность для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения;
-повышение качества жизни людей с инвалидностью.
4.4. Для принятия решения **требуется,** не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, учредителями, собственниками и т.д.): **да**
4.4.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: **да**
4.4.3. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта и т.д.): **да**
4.4.4. согласование с общественными организациями инвалидов: **да**

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (согласно п.3, п.4 и п.6 Приказа Минпросвещения России от 31.03.2025 №253)

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации, год	Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг
Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы			
1	Проведение Паспортизации объектов и услуг - Актуализация	2026	Разработка и Утверждение Паспортов доступности объектов и услуг
2	Разработка «Дорожной карты»	2026	Определить объем работ по созданию доступной среды для инвалидов
3	Внесение в локальные акты разделов по работе с инвалидами	_____	Конкретизация деятельности педагогических работников в организации работы с детьми-инвалидами
4	Подготовка сметной документации на проведение ремонтных работ	_____ _____	По оборудованию и проведению работ санитарно-гигиенической зоны, а именно, туалетной комнаты для инвалидов
Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями			
5	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Наличие	Повышение доступности инвалидов в образовательное учреждение
6	Установка пандуса на входе	Имеется лестничный подъемник	Повышение доступности инвалидов в образовательное учреждение
7	Установка поручней	--	Повышение доступности инвалидов в образовательное учреждение
8	Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	--	Повышение доступности инвалидов в образовательное учреждение
9	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения	Наличие внутри здания; Перед входом в здание – до 2030 года	Повышение доступности инвалидов в образовательное учреждение
10	Приобретение звукоусиливающей аппаратуры	до 2027	Повышение доступности инвалидов в образовательное учреждение
11	Переоборудование санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже	Дооснащение до 2030 года	Повышение доступности инвалидов в образовательное учреждение
12	Приобретение вывески с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (а также надписей, знаков и иной текстовой информации	2026-2030	Повышение доступности инвалидов в образовательное учреждение
Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами			
13	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка и организация допуска на объект сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	При необходимости	Повышение доступности инвалидов в образовательное учреждение
14	Предоставление на объекте услуг в сфере образования инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	При необходимости	Повышение доступности детей-инвалидов в образовательное учреждение
15	Предоставление услуг в дистанционной форме	_____	Создание доступности образовательных услуг
16	Предоставление услуг по месту жительства инвалида	При необходимости	Создание доступности образовательных услуг

17	Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий	При необходимости	Создание доступности образовательных услуг
18	Адаптация официальных сайтов ОУ с учетом потребностей инвалидов по зрению	Привести в соответствие официальный сайт организации с Постановлением Правительства РФ от 07.02.2026 №102	Возможность получения услуги для инвалидов по зрению, дистанционно
Раздел VI. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним)			
19	Организация проведения инструктирование (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг	Постоянно	Приказ №705 от 04.09.22
20	Внесение дополнений в должностные инструкции сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и оказанию им при этом необходимой помощи	Постоянно	Разработка внутренних документов по инструктированию и сопровождению

ПРИЛОЖЕНИЯ к Паспорту доступности №20/26 от «23» 03 2026г.
Административного корпуса (Литер 18),
ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств»,
расположенного по адресу:414000, г. Астрахань, ул. В. Тредиаковского/пл. Ленина/
ул. Адмиралтейская, д.2/1/12.

Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту – на 3 листах
2. Входа (входов) в здание – на 6 листах
3. Путей движения в здании – на 4 листах
4. Зон целевого назначения объекта – на 3 листах
5. Санитарно-гигиенических помещений – на 3 листах
6. Система информации на объекте (на всех зонах) – на 8 листах
Результаты фотофиксации на объекте – на 12 листах

Заместитель министра культуры Астраханской области,
председатель рабочей группы _____ Л.В. Губина

Начальник контрольно-правового управления
министерства культуры Астраханской области,
заместитель председателя рабочей группы _____ О.П. Васильева

Начальник департамента архивного, библиотечного и
музейного дела министерства культуры
Астраханской области _____ Р.П. Любимов

Председатель АРО ООО «ВОИ» _____ Н.В. Орлов

Начальник отдела по развитию профессионального
искусства и образования министерства культуры
Астраханской области _____ Е.В. Секотова

Начальник отдела народного творчества и взаимодействия с муниципальными органами управления министерства культуры Астраханской области _____ К.С. Федина

Главный специалист отдела организации управления ГКУ АО «Центр материально-технического обеспечения» _____ Е.В. Федянина

Заместитель директора по АХЧ ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств» _____ О.А. Кабацкова

Специалист по ОТ ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств» _____ Е.А. Касаткина

Исполнитель Паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН, **Эксперт в области создания и обеспечения безбарьерной среды для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения** _____ Е.М. Сараева

Дата начала обследования: 02.03.2026.
Время начала обследования: в 08.00 часов.
Окончание обследования: в 11.00 часов.

Эксперт в области создания и обеспечения безбарьерной среды для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения _____ Е.М. Сараева

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ №20/26
Административного корпуса (Литер 18)
ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств»
от «23» 03 2026г.

1. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту/Участка.

Наименование объекта:

-Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области «Астраханский колледж культуры и искусств»

Административный корпус (Литер 18);

адрес: 414000, г. Астрахань, ул. В. Тредиаковского/пл. Ленина/ул. Адмиралтейская, д.2/1/12.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ							
1.1	Автостоянки и парковки для людей с инвалидностью	есть	№1 				

ПРИЛЕГАЮЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ. УЧАСТОК. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ							
1.2	Входная калитка/ворота на участок	есть	№8 				
1.3	Места отдыха	есть	№9 				
1.4	Территория общего пользования, на прилегающем Участке	есть	№9 				

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территория, прилегающая к объекту Участок	ДЧ-И, ДУ – К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	1,8,9	--

ДЧ-И – доступен частично-избирательно: соответствие нормативам лишь основных функциональных зон (досягаемости мест целевого назначения) для отдельных категорий людей с инвалидностью; организованы специально выделенные пути и места обслуживания для отдельных категорий инвалидов, а также специальных участков для их обслуживания – по варианту «Б» (СП 35-101-2001).

ДУ – доступен условно: при организации помощи людям с инвалидностью и другим МГН со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на этом объекте, в том числе при использовании дополнительных индивидуальных технических средств (например, шагающий подъемник и т.д.); при организации иной альтернативной формы обслуживания (на дому, в другом месте пребывания людей с инвалидностью, дистанционно, в другом учреждении).

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ №20/26
Административного корпуса (Литер 18)
ГБПОУ АО «Астраханский колледж
культуры и искусств»
от «23» 03 2026г.

1. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание/Входной группы

Наименование объекта:

-Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области «Астраханский колледж культуры и искусств»

Административный корпус (Литер 18);

адрес: 414000, г. Астрахань, ул. В. Тредиаковского/пл. Ленина/ул. Адмиралтейская, д.2/1/12.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
ВХОД В ЗДАНИЕ. ВХОДНАЯ ГРУППА.							
2.1	Система вызова помощи	есть	№11 	1. Перед входом в здание, установлена кнопка вызова помощи персонала на антивандальной стойке. При проведении обследования, устройство было в нерабочем состоянии.	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	-привести в соответствие кнопку вызова помощи персонала, или установить новую. -СП59.13330.2020 п.6.5.10; -ГОСТ Р51671-2020 п.п.7.2.2.3; -Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025; -Приказ Минкультуры РФ от 20.11.2015 №2834.	Организационные мероприятия
				2. У кнопки вызова помощи персонала, отсутствует информационная табличка с номером телефона ответственного сотрудника,	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	-установить информационную табличку с номером телефона ответственного сотрудника	

				отвечающего за оказание ситуационной помощи. -кнопка вызова на высоте 0,78м.		ответственного за сопровождение людей с инвалидностью и других маломобильных группа населения. -ГОСТ Р51671-2020 п.п.7.2.2; -Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025; -Приказ Минкультуры РФ от 20.11.2015 №2834.	
2.2	Входная лестница/ Подъемные устройства	есть	№11 	1. Перед ступенями лестницы входной площадки отсутствует тактильный предупреждающий указатель.	С-п	-установить перед ступенями лестницы входной площадки тактильный указатель с рифами предупреждающего указателя «Внимание, прямо по ходу движения – лестница». -СП59.13330.2020 п.6.2.3; -ГОСТ Р52875-2018 п.4.2.2; -Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025; -Приказ Минкультуры РФ от 20.11.2015 №2834.	Организационные мероприятия; Текущий ремонт

				2. На ступенях лестницы входной площадки имеется контрастная маркировка, в виде ленты желтой, общей шириной 0,05м. Контрастная маркировка затерта, яркость потеряна.	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	-на проступи краевых ступеней лестничных маршей нанести одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени (как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1м). -СП59.13330.2020 п.6.2.8; -Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025; -Приказ Минкультуры РФ от 20.11.2015 №2834.	
2.3	Входная площадка	есть	№11 	1. Перед входом в здание отсутствуют пиктограммы доступности обслуживаемых нозологий людей с инвалидностью на объекте.	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	-установить пиктограммы доступности объекта рядом со входом на объект с открытым доступном для населения. -ГОСТ Р52131-2019; -ГОСТ Р51671-2020 п.6.4; -Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025; -Приказ Минкультуры РФ от 20.11.2015 №2834.	Организационные мероприятия
				2. С правой стороны от входа в здание располагается комплексная табличка по РЛШ и РТШ для людей с нарушением зрения. Размещена не со стороны открывания двери.	С-п	-переместить комплексную табличку для людей с нарушением зрения с использованием рельефно-линейного шрифта и рельефно-точечного шрифта по точечной системе Брайля, и разместить на	

						редко открывающейся створке двухсторонней входной двери, на соответствующей высоте для доступности людям с нарушением зрения (от 1,4 до 1,6м от уровня пола, со стороны открывания двери на расстоянии 0,3м). -ГОСТ Р51671-2020 п.п.6.2.1.3; -Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025; -Приказ Минкультуры РФ от 20.11.2015 №2834.	
2.4	Входные двери	есть	№11,12  	1. Прозрачное полотно входных дверей имеет контрастную маркировку в виде круга желтого. -прозрачное полотно 0,48м. Отсутствует контрастная маркировка дверного проема в тамбуре.	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	-обеспечить контрастной маркировкой дверной проем в тамбуре с наружной и внутренней стороны. -СП59.13330.2020 п.6.1.6; -Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025; -Приказ Минкультуры РФ от 20.11.2015 №2834.	Организационные мероприятия
				2. Фурнитура входной двери не имеет контрастного отличия по отношению к цвету двери.	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	-обеспечить контрастность ручки входной двери, с внешней и внутренней стороны, по отношению к цвету двери. -СП59.13330.2020 п.6.4; -Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025;	

						-Приказ Минкультуры РФ от 20.11.2015 №2834.	
2.5	Тамбур; Фойе; Холл	есть	№12 	1. На входной группе объекта не установлена мнемосхема тактильная.	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	-установить мнемосхему тактильную, учесть, что мнемосхема должна быть расположена вблизи входа по возможности с правой стороны по ходу движения на расстоянии не более 4м от входа в здание. -СП59.13330.2020 п.6.5.11; -ГОСТ Р59601-2021; -ГОСТ Р51671-2020 п.6.4; -Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025; -Приказ Минкультуры РФ от 20.11.2015 №2834.	Организационные мероприятия
2.6	Зона досмотра и контроля доступа - металлодетектор; - пропускные турникеты	нет					
2.7	Выделенное место для собаки-проводника	есть	№12 	1. На входной группе объекта, имеется пиктограмма, обозначающая место ожидания собаки-проводника. Выделенное место не соответствует требованиям к условиям, необходимым для оказания услуг людям с полной (тотальной) потерей зрения (слепота) с собакой-проводником.	С-п	-в случае необходимости обеспечить допуск собаки-проводника, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме в порядке, утвержденным Приказом Минтруда России, а также оборудовать для собаки-проводника	Организационные мероприятия

						специальное место для отдыха/ожидания. -ФЗ-181 от 24.11.1995 ст.15 п.7; -Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025; -Приказ Минкультуры РФ от 20.11.2015 №2834.	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Вход в здание/Входная группа	ДЧ-И, ДУ – К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	11,12	Требуются организационные мероприятия/текущий ремонт входа в здание и входной группы

ДЧ-И – доступен частично-избирательно: соответствие нормативам лишь основных функциональных зон (досягаемости мест целевого назначения) для отдельных категорий людей с инвалидностью; организованы специально выделенные пути и места обслуживания для отдельных категорий инвалидов, а также специальных участков для их обслуживания – по варианту «Б» (СП 35-101-2001).

ДУ – доступен условно: при организации помощи людям с инвалидностью и другим МГН со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на этом объекте, в том числе при использовании дополнительных индивидуальных технических средств (например, шагающий подъемник и т.д.); при организации иной альтернативной формы обслуживания (на дому, в другом месте пребывания людей с инвалидностью, дистанционно, в другом учреждении).

Комментарий к заключению по п.2. «Вход (входы) в здание/Входная группа»:

-у кнопки вызова помощи персонала отсутствует информационная табличка с номером телефона ответственного сотрудника за сопровождение;

-отсутствует тактильный указатель с рифами предупреждающего указателя;

-контрастная маркировка на проступи ступеней входной площадки затерта, потеряна яркость;

-отсутствуют пиктограммы доступности обслуживаемых нозологий на объекте;

-отсутствует контрастная маркировка дверной фурнитуры;

-отсутствует контрастная маркировка дверного проема в тамбуре;

-отсутствует мнемосхема тактильная.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ №20/26
Административного корпуса (Литер 18)
ГБПОУ АО «Астраханский колледж
культуры и искусств»
от «23» 03 2026г.

1. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания.

Наименование объекта:

-Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области «Астраханский колледж культуры и искусств»

Административный корпус (Литер 18);

адрес: 414000, г. Астрахань, ул. В. Тредиаковского/пл. Ленина/ул. Адмиралтейская, д.2/1/12.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПУТИ ДВИЖЕНИЯ							
3.1	Пути движения	есть	№13 				
3.2	Дверные проемы	есть	№13 	1. На пути движения к зонам обслуживания и туалетной комнате, отсутствует контрастная маркировка дверных проемов.	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	-обеспечить контрастность дверных проемов, на пути движения к зонам обслуживания и туалетной комнате. -СП59.13330.2020 п.6.4;	Организационные мероприятия

						-Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025; -Приказ Минкультуры РФ от 20.11.2015 №2834.	
3.3	Зоны отдыха	есть	№15 				
3.4	Ковровые покрытия	есть	№17 				
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПУТИ ДВИЖЕНИЯ							
3.5	Лестница	есть	№13 	1. На пути движения, отсутствует контрастная маркировка ступени лестницы каждого марша, ведущей на верхние этажи.	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	-на проступях краевых ступеней лестничных маршей, на первом и втором этаже, должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого	Организационные мероприятия

						цвета, общей шириной 0,08-0,1м. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени – не более 0,04м. В том случае, если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающая тактильная полоса обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша. -СП59.13330.2020 п.6.2.8, 6.2.29; -Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025; -Приказ Минкультуры РФ от 20.11.2015 №2834.	
3.6	Пандусы	нет					
3.7	Подъемные устройства	есть	№20 				
3.8	Лифт	нет					
3.9	- Эскалаторы - Траволаторы	нет					

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно – функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Пути движения внутри здания	ДЧ-И, ДУ – К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У -для людей **категории К** – доступно перемещение по первому этажу объекта	13,15,17,20	Требуются организационные мероприятия путей движения внутри здания

ДЧ-И – доступен частично-избирательно: соответствие нормативам лишь основных функциональных зон (досягаемости мест целевого назначения) для отдельных категорий людей с инвалидностью; организованы специально выделенные пути и места обслуживания для отдельных категорий инвалидов, а также специальных участков для их обслуживания – по варианту «Б» (СП 35-101-2001).

ДУ – доступен условно: при организации помощи людям с инвалидностью и другим МГН со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на этом объекте, в том числе при использовании дополнительных индивидуальных технических средств (например, шагающий подъемник и т.д.); при организации иной альтернативной формы обслуживания (на дому, в другом месте пребывания людей с инвалидностью, дистанционно, в другом учреждении).

Комментарий к заключению по п.3. «Путь (пути) движения внутри здания»:
-отсутствует контрастная маркировка ступеней лестниц;
-отсутствует контрастная маркировка дверных проемов.

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ №20/26
Административного корпуса (Литер 18)
ГБПОУ АО «Астраханский колледж
культуры и искусств»
от «23» 03 2026г.

1. Результаты обследования:

4. Зон целевого назначения здания (Вариант I – Зона обслуживания)

Наименование объекта:

-Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области «Астраханский колледж культуры и искусств»

Административный корпус (Литер 18);

адрес: 414000, г. Астрахань, ул. В. Тредиаковского/пл. Ленина/ул. Адмиралтейская, д.2/1/12.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
4.1	-Место обслуживания в Приемной	есть	№15 	1. В учреждении отсутствует специалист, обученный по программе «Сопровождение инвалидов и других маломобильных групп населения и предоставление услуг на объекте»	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	-пройти курс повышения квалификации, ответственному лицу, назначенному по внутреннему приказу учреждения. Изучить вопрос о сопровождении людей с инвалидностью. -ФЗ-181 от 24.11.1995; -Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025; -Приказ Минкультуры РФ от 20.11.2015 №2834.	Обучение; Организационные мероприятия
				2. В учреждении отсутствует индукционная портативная локальная система для слабослышащих.	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	-приобрести индукционную портативную локальную	

						систему для слабослышащих. -СП59.13330.2020 п.6.5.1; -Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025; -Приказ Минкультуры РФ от 20.11.2015 №2834.	
4.2	Кабинетная форма обслуживания на первом этаже: -Библиотека; -Приемная	есть	№15,16  	1. Визуальная информация в виде информационных табличек с РЛШ и РТШ отсутствует перед зонами обслуживания.	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	-установить визуальную информацию для идентификации помещений, информационные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефно-линейного шрифта и рельефно-точечного шрифта по точечной системе Брайля, на соответствующей высоте для доступности людям с нарушением зрения (от 1,4 до 1,6м от уровня пола, со стороны открывания двери на расстоянии 0,3м) (Библиотека, Приемная). -СП59.13330.2020 п.6.5.9, 8.6.10, 8.6.11; -ГОСТ Р51671-2020 п.п.6.2.1.4; п.п.6.4; -Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025; -Приказ Минкультуры РФ от 20.11.2015 №2834.	

				2. Отсутствует контрастная маркировка дверной фурнитуры в зонах обслуживания	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	- обеспечить контрастность ручки дверей в зонах обслуживания (с внешней и внутренней стороны) по отношению к цвету двери. -СП59.13330.2020 п.6.4; -Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025; -Приказ Минкультуры РФ от 20.11.2015 №2834.	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Зона обслуживания	ДЧ-И, ДУ – К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У **	15,16	Требуется обучение/ организационные мероприятия в зонах обслуживания

ДЧ-И – доступен частично-избирательно: соответствие нормативам лишь основных функциональных зон (досягаемости мест целевого назначения) для отдельных категорий людей с инвалидностью; организованы специально выделенные пути и места обслуживания для отдельных категорий инвалидов, а также специальных участков для их обслуживания – по варианту «Б» (СП 35-101-2001).

ДУ – доступен условно: при организации помощи людям с инвалидностью и другим МГН со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на этом объекте, в том числе при использовании дополнительных индивидуальных технических средств (например, шагающий подъемник и т.д.); при организации иной альтернативной формы обслуживания (на дому, в другом месте пребывания людей с инвалидностью, дистанционно, в другом учреждении).

Комментарий к заключению по п.4. «Зоны целевого назначения здания (Вариант I – Зона обслуживания)»:

-на объекте отсутствует специалист, обученный по программе «Сопровождение инвалидов и других МГН, и предоставление услуг на объекте»;

-отсутствует индукционная система для слабослышащих;

-отсутствуют информационные таблички для слабовидящих;

-отсутствует контрастная маркировка дверной фурнитуры.

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ №20/26
Административного корпуса (Литер 18)
ГБПОУ АО «Астраханский колледж
культуры и искусств»
от «23» 03 2026г.

1. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенического помещения

Наименование объекта:

-Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области «Астраханский колледж культуры и искусств»

Административный корпус (Литер 18);

адрес: 414000, г. Астрахань, ул. В. Тредиаковского/пл. Ленина/ул. Адмиралтейская, д.2/1/12.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	№19  	1. Туалетная комната имеет частичное оснащение оборудованием, предусмотренным для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения.	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	-Дооборудовать туалетную комнату, для доступности людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения, при этом учесть обеспечение доступности для людей с нарушениями зрения и нарушениями опорно-двигательного аппарата, предусмотреть установку специального оборудования: -установка информационной таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефно-линейного шрифта и рельефно-точечного шрифта по	Организационные мероприятия; Текущий ремонт

						точечной системе Брайля (со стороны открывания двери расположив на высоте от 1,2 до 1,6 от уровня пола); -установить пиктограмму обозначения обособленного туалета для одного посетителя; -рекомендуется оборудовать дверь в санузел дверным горизонтальным поручнем; -установить крючок-держатель; -требуется разрешение вопроса на переустановку поручня у раковины с учетом требований (верхний край поручня вдоль раковины должен быть выше раковины в пределах от 10 до 50 мм для предотвращения опирания на раковину. Выступ поручня за пределы переднего края раковины не должен превышать 100 мм, за исключением поручня, расположенного вдоль стены. Опоры при напольном креплении поручней не должны быть расположены от его переднего края более чем на половину длины всего поручня); -диспенсер жидкого мыла должен быть удобным для людей с нарушенной моторикой рук;	

						-учесть, что диспенсер для туалетной бумаги должен быть открытого типа, также как и мусорная корзина; -установить полку для калоприемника; -установить кнопку вызова помощи персонала с системой экстренной двухсторонней связи (со шнуровым модулем) с установкой пиктограммы, знак обозначения кнопки вызова экстренной помощи. -СП59.13330.2020 п.6.3; -ГОСТ Р51261-2022 п.5.5; -Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025; -Приказ Минкультуры РФ от 20.11.2015 №2834.	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Санитарно-бытовые помещения	ДЧ-И – О-н, О-в, С-ч, Г-п, Г-ч, У ВНД – К, С-п	17	Требуется организационные мероприятия/текущий ремонт туалетной комнаты для людей с инвалидностью

ДЧ-И – доступен частично-избирательно: соответствие нормативам лишь основных функциональных зон (досягаемости мест целевого назначения) для отдельных категорий людей с инвалидностью; организованы специально выделенные пути и места обслуживания для отдельных категорий инвалидов, а также специальных участков для их обслуживания – по варианту «Б» (СП 35-101-2001).

ВНД – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению по п.5 «Санитарно-бытовые помещения»:

- в санитарно-бытовом помещении учреждения требуется дооборудование, с обеспечением доступности, для людей с инвалидностью и других маломобильных групп учреждения.

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ №20/26
Административного корпуса (Литер 18)
ГБПОУ АО «Астраханский колледж
культуры и искусств»
от «23» 05 2026г.

1. Результаты обследования:
6. Систем информации на объекте

Наименование объекта:
-Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области «Астраханский колледж культуры и искусств»
Административный корпус (Литер 18);
адрес: 414000, г. Астрахань, ул. В. Тредиаковского/пл. Ленина/ул. Адмиралтейская, д.2/1/12.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
6.1	Визуальные средства	нет		1. У кнопки вызова помощи персонала, отсутствует информационная табличка с номером телефона ответственного сотрудника, отвечающего за оказание ситуационной помощи. -кнопка вызова на высоте 0,78м.	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	-установить информационную табличку с номером телефона ответственного сотрудника ответственного за сопровождение людей с инвалидностью и других маломобильных группа населения. -ГОСТ Р51671-2020 п.п.7.2.2; -Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025; -Приказ Минкультуры РФ от 20.11.2015 №2834.	Организационные мероприятия

				2. На ступенях лестницы входной площадки имеется контрастная маркировка, в виде ленты желтой, общей шириной 0,05м. Контрастная маркировка затерта, яркость потеряна.	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	-на проступи краевых ступеней лестничных маршей нанести одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени (как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1м). -СП59.13330.2020 п.6.2.8; -Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025; -Приказ Минкультуры РФ от 20.11.2015 №2834.	
				3. Перед входом в здание отсутствуют пиктограммы доступности обслуживаемых нозологий людей с инвалидностью на объекте.	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	-установить пиктограммы доступности объекта рядом со входом на объект с открытым доступном для населения. -ГОСТ Р52131-2019; -ГОСТ Р51671-2020 п.6.4; -Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025; -Приказ Минкультуры РФ от 20.11.2015 №2834.	
				4. Прозрачное полотно входных дверей имеет контрастную маркировку в виде круга желтого. -прозрачное полотно 0,48м. Отсутствует контрастная маркировка дверного проема в тамбуре.	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	-обеспечить контрастной маркировкой дверной проем в тамбуре с наружной и внутренней стороны. -СП59.13330.2020 п.6.1.6; -Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025; -Приказ Минкультуры РФ от 20.11.2015 №2834.	

				5. Фурнитура входной двери не имеет контрастного отличия по отношению к цвету двери.	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	-обеспечить контрастность ручки входной двери, с внешней и внутренней стороны, по отношению к цвету двери. -СП59.13330.2020 п.6.4; -Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025; -Приказ Минкультуры РФ от 20.11.2015 №2834.	
				6. На пути движения к зонам обслуживания и туалетной комнате, отсутствует контрастная маркировка дверных проемов.	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	-обеспечить контрастность дверных проемов, на пути движения к зонам обслуживания и туалетной комнате. -СП59.13330.2020 п.6.4; -Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025; -Приказ Минкультуры РФ от 20.11.2015 №2834.	
				7. На пути движения, отсутствует контрастная маркировка ступени лестницы каждого марша, ведущей на верхние этажи.	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	-на проступях краевых ступеней лестничных маршей, на первом и втором этаже, должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1м. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени – не более 0,04м. В том случае, если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающая	

						тактильная полоса обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша. -СП59.13330.2020 п.6.2.8, 6.2.29; -Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025; -Приказ Минкультуры РФ от 20.11.2015 №2834.	
				8. Отсутствует контрастная маркировка дверной фурнитуры в зонах обслуживания	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	- обеспечить контрастность ручки дверей в зонах обслуживания (с внешней и внутренней стороны) по отношению к цвету двери. -СП59.13330.2020 п.6.4; -Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025; -Приказ Минкультуры РФ от 20.11.2015 №2834.	
6.2	Акустические средства	нет		1. Перед входом в здание, установлена кнопка вызова помощи персонала на антивандальной стойке. При проведении обследования, устройство было в нерабочем состоянии.	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	-привести в соответствие кнопку вызова помощи персонала, или установить новую. -СП59.13330.2020 п.6.5.10; -ГОСТ Р51671-2020 п.п.7.2.2.3; -Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025; -Приказ Минкультуры РФ от 20.11.2015 №2834.	Организационные мероприятия

				2. В учреждении отсутствует индукционная портативная локальная система для слабослышащих.	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	-приобрести индукционную портативную локальную систему для слабослышащих. -СП59.13330.2020 п.6.5.1; -Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025; -Приказ Минкультуры РФ от 20.11.2015 №2834.	
6.3	Тактильные средства	нет		1. Перед ступенями лестницы входной площадки отсутствует тактильный предупреждающий указатель.	С-п	-установить перед ступенями лестницы входной площадки тактильный указатель с рифами предупреждающего указателя «Внимание, прямо по ходу движения – лестница». -СП59.13330.2020 п.6.2.3; -ГОСТ Р52875-2018 п.4.2.2; -Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025; -Приказ Минкультуры РФ от 20.11.2015 №2834.	Организационные мероприятия
				2. Перед входом в здание отсутствуют пиктограммы доступности обслуживаемых нозологий людей с инвалидностью на объекте.	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	-установить пиктограммы доступности объекта рядом со входом на объект с открытым доступном для населения. -ГОСТ Р52131-2019; -ГОСТ Р51671-2020 п.6.4; -Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025;	

						-Приказ Минкультуры РФ от 20.11.2015 №2834.	
				3. С правой стороны от входа в здание располагается комплексная табличка по РЛШ и РТШ для людей с нарушением зрения. Размешена не со стороны открывания двери.	С-п	-переместить комплексную табличку для людей с нарушением зрения с использованием рельефно-линейного шрифта и рельефно-точечного шрифта по точечной системе Брайля, и разместить на редко открывающейся створке двухсторонней входной двери, на соответствующей высоте для доступности людям с нарушением зрения (от 1,4 до 1,6м от уровня пола, со стороны открывания двери на расстоянии 0,3м). -ГОСТ Р51671-2020 п.п.6.2.1.3; -Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025; -Приказ Минкультуры РФ от 20.11.2015 №2834.	
				4. На входной группе объекта не установлена мнемосхема тактильная.	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	-установить мнемосхему тактильную, учесть, что мнемосхема должна быть расположена вблизи входа по возможности с правой стороны по ходу движения на расстоянии не более 4м от входа в здание. -СП59.13330.2020 п.6.5.11; -ГОСТ Р59601-2021; -ГОСТ Р51671-2020 п.6.4;	

						-Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025; -Приказ Минкультуры РФ от 20.11.2015 №2834.	
				5. Визуальная информация в виде информационных табличек с РЛШ и РТШ отсутствует перед зонами обслуживания.	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	-установить визуальную информацию для идентификации помещений, информационные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефно-линейного шрифта и рельефно-точечного шрифта по точечной системе Брайля, на соответствующей высоте для доступности людям с нарушением зрения (от 1,4 до 1,6м от уровня пола, со стороны открывания двери на расстоянии 0,3м) (Библиотека, Приемная). -СП59.13330.2020 п.6.5.9; -ГОСТ Р51671-2020 п.п.6.2.1.4; п.п.6.4; -Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025; -Приказ Минкультуры РФ от 20.11.2015 №2834.	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Системы информации на объекте	ДЧ-И - К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	11,12,20	Требуется организационные мероприятия систем информации на объекте

ДЧ-И – доступен частично-избирательно: соответствие нормативам лишь основных функциональных зон (досягаемости мест целевого назначения) для отдельных категорий людей с инвалидностью; организованы специально выделенные пути и места обслуживания для отдельных категорий инвалидов, а также специальных участков для их обслуживания – по варианту «Б» (СП 35-101-2001).

Комментарий к заключению по п.6 «Системы информации на объекте»:

Визуальных:

-отсутствует информационная табличка с номером телефона ответственного сотрудника за сопровождение людей с инвалидностью;
-отсутствуют противоскользящие полосы с контрастной маркировкой;
-отсутствуют пиктограммы доступности обслуживаемых нозологий на объекте;
-отсутствует контрастная маркировка дверной фурнитуры по отношению к цвету от поверхности двери;
-отсутствует контрастная маркировка дверного проема;
-на проступях краевых ступеней лестничных маршей, на первом и втором этаже, отсутствует контрастная маркировка;
-отсутствует контрастная маркировка дверных проемов на пути движения к зонам обслуживания и санитарно-бытовым помещениям;
-отсутствует контрастная маркировка дверной фурнитуры в зонах обслуживания (с внешней и внутренней стороны) по отношению к цвету двери.

Акустические:

-отсутствует индукционная портативная локальная система для слабослышащих;
-отсутствует в туалетной комнате кнопка вызова помощи персонала с системой экстренной двухсторонней связи (со шнуровым модулем).

Тактильные:

-отсутствует тактильный наземный указатель с рифами предупреждающего указателя;
-отсутствуют пиктограммы доступности обслуживаемых нозологий на объекте;
-отсутствует мнемосхема тактильная;
-отсутствуют информационные таблички по РЛШ и РТШ у зон обслуживания первого этажа (Библиотека, Приемная), и у туалетной комнаты.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГБПОУ АО
«Астраханский колледж
культуры и искусств»

_____ А.В. Смиховская
«_23_» _____03_____ 2026г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры на предмет доступности
для инвалидов и других маломобильных групп населения
в сфере образования
Административного корпуса (Литер 18)
ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств»
по адресу: 414000, г. Астрахань, ул. В. Тредиаковского/
пл. Ленина/ул. Адмиралтейская, д.2/1/12

№ 20/26 от «_23_» _____03_____ 2026г.

1. Общие сведения об объекте:
1.1. Наименование (вид) объекта: **образовательное учреждение**
1.2. Адрес объекта:**414000, г. Астрахань, ул. В. Тредиаковского/пл. Ленина/ ул. Адмиралтейская, д.2/1/12 (Литер 18).**
1.3. Сведения о размещении объекта:
-отдельно стоящее здание: **да, нежилое, двухэтажное отдельно стоящее здание, общей площадью 593кв.м.**
-наличие прилегающего земельного участка: **нет.**
1.4. Год постройки здания: **1806г., последнего (капитального ремонта): 2014г.**
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего — 2026г.;**
капитального – _____.
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Наименование организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу):
-полное юридическое наименование – Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области «Астраханский колледж культуры и искусств»;
-краткое наименование – ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств»;
-паспортизируемый объект – Административный корпус (Литер 18).
1.7. Юридический адрес организации (учреждения):
414000, г. Астрахань, ул. В. Треднаковского/пл. Ленина/ул. Адмиралтейская, д.2/1/12; тел.: (8512) 52-02-07;
e-mail:ogoyspo.ayk@mail.ru.
Директор – Смиховская Алла Васильевна.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
Оперативное управление (Согласно Договору безвозмездного пользования объектов недвижимого имущества, являющегося памятником культурного наследия федерального значения, находящегося в казне Российской Федерации от 29.01.2026; Согласно Распоряжению от 16.01.2015 №01-р о предоставление в безвозмездное пользование имущества государственной казны Российской Федерации).

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): **государственная**
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): **федеральная**
1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Министерство культуры Астраханской области.**
1.12. Адрес вышестоящей организации: **414040, г. Астрахань, ул. Анри Барбюса, 16.**
2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)
2.1. Сфера деятельности: **образование.**
2.2. Виды оказываемых услуг, Согласно **Уставу от 10.11.2015 №549-р п.2, п.п.2.4.1, п.п.2.4.2, 2.4.3:**
Основные виды деятельности:
1)обучение граждан по образовательным программам дополнительного профессионального образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и требованиями по направлению подготовки (специальностям), установленным лицензией на право ведения образовательной деятельности.
2)осуществление методической деятельности по профилю реализуемых образовательных программ и т.д.
2.3. Форма оказания услуг: **на объекте.**
2.4. Категория обслуживаемого населения по возрасту:
-все возрастные категории.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (в сопровождении с помощью сотрудников объекта; сопровождение с помощью законных представителей): **инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках (К); инвалиды с нарушениями функций нижних конечностей (О-н), инвалиды с нарушениями функций верхних конечностей (О-в), инвалиды с полной потерей функций зрения (слепота) (С-п), инвалиды с частичной потерей функций зрения (слабовидение) (С-ч), инвалиды с полной потерей слуха (глухота) (Г-п), инвалиды с частичной потерей слуха (тугоухость) (Г-ч), инвалиды с нарушениями ментальных функций (У).**
2.6. Плановая мощность (в день, в среднем): **50 человек.**

2.7. Доступность услуги для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения:

Зона 1. «Территория, прилегающая к зданию (участок)» (Земельные участки и территории общего пользования)

Основные требования к данной зоне:

- наличие хотя бы одного входа (въезда) на территорию объекта (на прилегающую к зданию территорию), приспособленного для всех категорий граждан (людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения);
- наличие путей движения для маломобильных групп населения (транспортных и пешеходных; с возможностью их совмещения);
- наличие выделенных и маркированных мест (хотя бы одного) для транспорта людей с инвалидностью;
- наличие мест отдыха (рекомендуется).

N по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория, для которой установлен норматив (значимо для людей с инвалидностью)	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Фото N
1	2	3	4	5	6	7
	СП59.13330.2020, п.5 п.5.1 Входы и пути движения:					
	- непрозрачные калитки на навесных петлях двухстороннего действия; - калитки с вращающимися полотнами; - вращающиеся турникеты и другие устройства создающие препятствия для движения МГН (п.п.5.1.2)	не допускается	-вход осуществляется через центральные ворота Астраханского Кремля (Пречистенские).	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		8
	- пешеходные пути, имеющие перепад высоты 0.2м, в местах пересечения пешеходных и транспортных путей, обустраивают: - пандусами бордюрными; - и (или) искусственными неровностями (п.п.5.1.5)	наличие	-частичное оснащение бордюрными съездами, не на всех участках; -по прилегающей территории Астраханского Кремля, имеются кабельные пандусы (трапы).	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		9
	пандусы бордюрные с двух сторон от проезжей части на тротуаре или пешеходной дорожке (п.п.5.1.7)	следует располагать	-не на всех участках по территории общего пользования	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	- ширина прохожей части:	не менее 2м	-соответствует	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	- высота свободного пространства над прохожей частью	не менее 2.1м	-соответствует	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	- в стесненных условиях, ширина	не менее 1.2м	-соответствует	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		

	- ширина пешеходного пути, при длине не менее 2,0м	не менее 2.5м	-соответствует	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	- поперечный уклон пешеходных путей должен составлять	от 10‰ до 20‰ (от 1:100 до 1:50)	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	В местах изменения высот поверхности пешеходных путей, выполняют плавным понижением, с уклоном (п.п.5.1.8)	не более 1:20 (50‰)	-на территории общего пользования, не на всех участках	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Высота бортовых камней (бордюров) по краям пешеходных путей (на участке вдоль газонов и озелененных площадок) (п.п.5.1.9)	не менее 0,05м	-не более 0,2м	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Покрытие прохожей части пешеходных дорожек, тротуаров, съездов, пандусов и лестниц должно быть: (п.п.5.1.11)	- твердые материалы; - ровные; - не создающим вибрации (при движении)	-соответствует	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Ширина лестничных маршей внешних лестниц на участках проектируемых зданий и сооружений, должна быть: - ширина проступи; - высота ступеней. (п.п.5.1.12)	- не менее 1,35м - от 0,35 до 0,4м; - от 0,12 до 0,15м	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	В марше лестниц, расположенных на продолжении тротуара или пешеходной дорожки, должно быть: - между маршами должна предусматриваться горизонтальная площадка (см. примечание – до 15 ступеней) (п.п.5.1.12)	- 3-12 ступеней;	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Параметры лестниц следует принимать: - свес проступей (в поперечном профиле); - радиус закругления проступей; - продольный уклон ступеней; - поперечный уклон ступеней; - коэффициент сцепления на поверхности проступи (п.п.5.1.12)	- до 0,015м; - не более 0,025м; - не более 10‰; - не более 20‰; - не менее 0,45	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	С двух сторон одно- и многомаршевых внешних лестниц следует предусматривать непрерывные по всей длине ограждения и поручни (в соответствии с ГОСТ Р51261):	- наличие;	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		

	- высота поручня; - при ширине прохожей части внешней лестницы 4м и более; - завершающие части поручня, должны быть горизонтальными и выступать за границы лестничных маршей (п.п.5.1.13)	- 0,9м; - центральные двухсторонние поручни; - на 0,3м				
	У внешних лестниц для подъема следует предусматривать: - пандусы при перепаде высот; - платформы подъемные с вертикальным перемещением (по ГОСТ Р34682.2), при перепаде высот; - лифты при перепаде высот (п.п.5.1.14)	 - от 0,014 до 6,0м; - до 3,0м; - от 3,0м и более	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Длину одного марша пандуса с учетом продольного уклона принимают (п.п.5.1.14 по таблице 5.1)		--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Горизонтальные площадки перед началом и после завершения пандуса должны быть с размерами прохожей части, не менее: - на общих путях движения с встречным движением; - при движении в одном направлении (п.п.5.1.16)	 - ширина 1,8м, длина 1,5м, при каждом изменении направления пандуса 1,8х1,8м; - ширина 1,5м, длина 1,5м, при каждом изменении направления пандуса 1,5х1,5м	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	- ботики по продольным краям пандуса, высотой	не менее 0,05м	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	- двухсторонние ограждения с поручнями на высоте	0,9 и 0,7м	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	- поручни должны находится в одной вертикальной плоскости (верхний и нижний, в том числе с краем бортика)	наличие	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	- ширина марша пандуса (расстояние между поручнями ограждений пандуса) с движением в одном направлении (в пределах)	от 0,9 до 1,0м	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		

	(п.п.5.1.16)					
	Поверхность пандуса должна быть: - нескользкая; - в качестве поверхности допускаются металлические решетки; - поверхность выделена цветом или текстурой, контрастно относительно прилегающей поверхности (п.п.5.1.17)	наличие	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	В габаритах прохожей части пешеходных путей следует исключать (п.п.5.1.19)	- аппарели; - одну или две ступени	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	СП59.13330.2020, п.5 п.5.2 **Стоянки (парковки) транспортных средств инвалидов:**		-парковка для людей с инвалидностью расположена на территории общего пользования у Братского сада, по ул. Тредиаковского.			1
	Следует выделять (но не менее одного места), в том числе для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках: - до 100 включительно; - от 101 до 200 включительно; - от 201 до 500 включительно; - 501 и более (п.п.5.2.1)	- не менее 10%; - 5%, но не менее 1 места; - 5 мест и дополнительно 3% числа мест свыше 100; - 8 мест и дополнительно 2% числа мест свыше 200; - 14 мест и дополнительно 1% числа мест свыше 500	-соответствует	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	- дорожная разметка (по ГОСТ Р51256); - дорожный знак (по ГОСТ Р52289 и ГОСТ Р52290); - на стене, стойке, за габаритами прохожей части пешеходных путей	- наличие; - наличие; - на высоте от 1,5 до 2,0м:	-знак парковки 6.4.17д «Парковка для инвалидов» -на стойке, на высоте не более 2,0м.	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		

	в иных случая (до нижнего края знака) (п.п.5.2.1)	- на высоте 2,1м				
	Места стоянки (парковки): - вблизи входа в предприятие, организация и учреждение; - от входа в жилое здание; - при реконструкции, сложной конфигурации земельного участка допускается увеличивать расстояние от зданий до стоянок (парковок); - допускается размещение машино-мест для инвалидов на расстоянии пешеходных подходов **не более 200м** до доступных для инвалидов входов **в подъезды жилых зданий и объекты социальной инфраструктуры открытого доступа населения в том числе, встроенные или встроенно-пристроенные к жилым зданиям**, при выполнении следующих условий: - ширина прохожей части пешеходного пути не менее 2,0м; - освещение в темное время суток; - устройство мест отдыха с установкой скамей с интервалом размещения не более 50м (размер мест отдыха следует предусматривать из расчета размещения скамьи по 6.4.4 и одного инвалида, передвигающегося на кресле-коляске с сопровождающим); - устройство навесов на таких путях движения с интервалом размещения не более 100м. (п.п.5.2.2)	- не далее 50м; - не далее 100м; - но не более 150м.	-от парковки, до центральных ворот Астраханского Кремля - 110 метров	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Габариты специализированного места для стоянки (парковки) транспортных средств инвалида на кресле-коляске следует предусматривать - в случае расположения парковки места вдоль проезжей части, длина должна составлять; - в стесненных условиях и в исторической части городских территорий прохожая часть для двух смежных машино-мест для инвалидов на креслах-колясках может быть объединена в одну с общей шириной (п.п.5.2.4)	- 6,0х3,6м - 6,8м - 1,2м	-парковка расположена вдоль проезжей части	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		

Зона 2. «Входная группа/Вход (входы) в здание» (Помещения и их элементы)

Основным требованием к данной Зоне является наличие в здании как минимум одного входа, доступного для всех категорий людей с инвалидностью (с различными видами нарушений здоровья) и других маломобильных групп населения. При наличии нескольких входов в здание, как правило, выбирается вход, максимально приближенный к уровню земли и более других отвечающих требованиям доступности основных параметров по входной зоне.

К основным функционально-планировочным элементам Зоны «Вход в здание» относятся:

2.1. Лестница (наружная)
2.2. Пандус (наружный)
2.3. Входная площадка (перед дверью)
2.4. Дверь входная
2.5. Тамбур

При входе с уровня поверхности земли элементы «лестница», «пандус», «входная площадка» могут отсутствовать: при наличии лестницы, необходимо ее дублирование пандусом. Элемент «тамбур» оценивается при его наличии.

N по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория, для которой установлен норматив (значимо для людей с инвалидностью)	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Фото N
1	2	3	4	5	6	7
	СП59.13330.2020, п.6 п.6.1 **Входы:**					
	В общественном или производственном здании (сооружении) должен быть минимум один вход, доступный для МГН: - в жилом многоквартирном здании должны быть доступны все подъезды (п.п.6.1.1)	наличие	-имеется препятствие в виде ступеней лестницы входной площадки; -имеется лестничный (шагающий) подъемник.	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	-установить тактильный наземный указатель перед ступенями лестницы входной площадки.	11,20
	Наружные вызывные устройства или средства связи с персоналом (п.п.6.1.1)	наличие от 1,0 до 1,2м	-имеется кнопка вызова помощи персонала, расположена на антивандальной стойке, на высоте 0,65м (на момент обследования была в нерабочем состоянии).	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	-привести в соответствие кнопку вызова помощи персонала; -установить информационную табличку с номером телефона ответственного сотрудника.	11
	При перепаде высот входной площадки кроме лестницы должны иметь пандус (п.п.6.1.2)	наличие	-имеется лестничный (шагающий) подъемник.	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		20

	При ширине лестниц на основных входах в здание 4,0м и более следует дополнительно предусматривать разделительные двухсторонние поручни (п.п.6.1.2)	наличие	-марш ступеней лестницы входной площадки 3,27м.	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	-обновить контрастную маркировку проступи ступеней лестницы входной площадки	
	Применение для инвалидов вместо пандусов аппарелей (п.п.6.1.2)	не допускается	-не применяются	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Параметры наружного пандуса входных групп, применяются (по п.п.5.1.14-5.1.16): Продольный уклон марша пандуса: - от 30 до 40‰ (от 1:33 до 1:25) (включительно); - от 40 до 50‰ (от 1:25 до 1:20) (включительно); - от 50 до 60‰ (от 1:20 до 1:16,7) (включительно); - от 61 до 80‰ (от 1:16 до 1:12,5) (включительно) (п.п.5.1.14)	Длина одного марша пандуса (суммарная длина наклонных поверхностей): - 15м (не более 110); - 12м (не более 110); - 9м (не более 110); - 6м (не более 36)	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Не допускаются марши пандуса с продольным уклоном (п.п.5.1.14)	более 80‰ (1:12,5)	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	В стесненных условиях допускается увеличение уклона марша пандуса: - при длине его наклонных плоскостей; - передвижение людей на кресле-коляске должно быть с помощью сопровождающих лиц (п.п.5.1.14)	- до 100‰ - до 5,0м - наличие	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Горизонтальные площадки перед началом и после завершения пандуса должны быть с размерами прохожей части, не менее: - на общих путях движения с встречным движением; - при движении в одном направлении	- ширина 1,8м, длина 1,5м, при каждом изменении направления пандуса 1,8х1,8м;	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		

	(п.п.5.1.16)	- ширина 1,5м, длина 1,5м, при каждом изменении направления пандуса 1,5х1,5м				
	- бортики по продольным краям пандуса, высотой	не менее 0,05м	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	- двухсторонние ограждения с поручнями на высоте	0,9 и 0,7м	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	- поручни должны находится в одной вертикальной плоскости (верхний и нижний, в том числе с краем бортика)	наличие	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	- ширина марша пандуса (расстояние между поручнями ограждений пандуса) с движением в одном направлении (в пределах) (п.п.5.1.16)	от 0,9 до 1,0м	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	При перепаде высот входной площадки и поверхности тротуара: - допускается устраивать пандус без поручня (п.п.6.1.2)	не более 0,2м	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	В зданиях памятника архитектуры и культуры или при временном приспособлении зданий для обеспечения доступа инвалидов могут применятся инвентарные пандусы (по п.п.6.2.9): - ширина; - продольный уклон; - максимальная нагрузка (п.п.6.1.3, 6.2.9)	 - не менее 0,8м; - не более 1:12 (80‰); - не менее 250кг/м2	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Размеры входной площадки (ширина х глубина) с пандусом (п.п.6.1.4)	не менее 2,2х2,2м	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Размеры входной площадки (ширина х глубина) без пандуса (не менее): - при новом строительстве; - при реконструкции или в рамках «разумного приспособления» (размещение дверных ручек по 6.4.2); - при применении автоматических раздвижных дверей (п.п.6.1.4)	 - 1,6х2,2м; - 1.4х1.8м; - 1,9х1,2	-2.67х1,39м	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		

	Дверные проемы, доступные для инвалидов на креслах-колясках (во вновь проектируемых и реконструируемых зданиях и сооружениях), шириной не менее: - если проемы находятся в несущих конструкциях, допускается уменьшать ширину дверного проема	0,9м - до 0,8м (в свету)	-0,64/1,3м	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	- при двухсторонних входных дверях ширина одной створки Следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью, не менее (п.п.6.1.5)	- 0,9м - 5с	-0,64м	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	На прозрачных полотнах дверей и ограждениях (перегородках) следует предусматривать яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника: - высотой; - шириной; - в форме круга, диаметром Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: (п.п.6.1.6)	 - не менее 0,1м; - не менее 0,2м; - от 0,1 до 0,2м 0,9-1,0м; 1,3-1,4м	-круг желтый	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Контрастную маркировку допускается заменять (той же яркости): - декоративными рисунками; - фирменными знаками; - узорами и т.п. (п.п.6.1.6)	допускается	-	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Маркировка должна быть нанесена с обеих сторон дверного полотна (п.п.6.1.6)	наличие	-наличие	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	-нанести контрастную маркировку дверного проема, и фурнитуры	11,12
	Маркировка остекленной поверхности дверного полотна не предусматривается в следующих случаях: - прозрачная поверхность имеет ширину; - нижний край прозрачной поверхности расположен на высоте (от уровня пола); - на стеклах между высотами от 0,85 до 1,4м присутствуют непрозрачные элементы высотой (на всю ширину дверного полотна) (п.п.6.1.6)	 - менее 0,3м; - не менее 0,85м; - не менее 0,1м	-0,48м	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		

	Глубина тамбуров и тамбуров-шлюзов при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть: - при ширине (п.п.6.1.7)	 - не менее 2,45м; - не менее 1,6м	-2,0/2,6х3,0	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		12
	При наличии контроля на входе следует применять контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету: - дополнительно к турникетам следует предусматривать боковой проход для обеспечения эвакуации инвалидов на креслах-колясках и других МГН (п.п.6.1.9)	- не менее 0,95м - наличие	–	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		

Зона 3. «Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) (для доступа в зону оказания услуги)» (Пути движения в зданиях)

С точки зрения доступности оценивается путь движения внутри здания к месту целевого назначения (целевого посещения) этого объекта – то есть к Зоне 4, а также (при наличии адаптированной или универсальной санитарно-гигиенической зоны) путь движения к санитарно-бытовым помещениям.

Среди основных требований к путям движения внутри здания важно отметить следующие: при отсутствии специально выделенных путей эвакуации и зон безопасности в здании, требования к пути движения расширяются до требований к путям эвакуации (или, наоборот, требования к путям эвакуации) распространяются на пути движения внутри здания к месту целевого посещения и обратно к входу/выходу).

Основными функционально-планировочными элементами Зоны 3 «Пути движения внутри здания» являются:

3.1. Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)

3.2. Лестница (внутри здания)

3.3. Пандус (внутри здания)

3.4. Лифт пассажирский (или подъемник)

3.5. Дверь (двери – если несколько на одном пути движения)

3.6. Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности).

N по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория, для которой установлен норматив (значимо для людей с инвалидностью)	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Фото N
1	2	3	4	5	6	7
	СП59.13330.2020, п.6 п.6.2 **Пути движения в зданиях** ***Горизонтальные коммуникации:***					
	Ширина путей движения (в коридорах, галереях и т.п.) должна быть:	- не менее 1,8м; - 1,5-1,2м;	-1,2/1,6/1,75м	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		12,13

	- допускается ширина коридора (с организацией разъездов (карманов) для кресел-колясок длиной не менее 2м, при общей с коридором ширине (в пределах прямой видимости следующего кармана); По расчету при нахождении не более одного инвалида на кресле-коляске на этаже допускается предусматривать ширину коридора (п.п.6.2.1)	- не менее 1,8м; - не менее 1,4м				
	Ширину перехода в другое здание следует принимать (п.п.6.2.1)	- не менее 2,0м	-без перехода, одно здание	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	При движении по коридору инвалиду на кресле-коляске следует обеспечить минимальное пространство: - для поворота на 90°; - разворота на 180°. В тупиковых коридорах необходимо обеспечить возможность разворота кресла-коляски. Высота прохода по всей их длине и ширине должна составлять в свету (п.п.6.2.1)	- 1,2х1,2м; - диаметром 1,4м - на 180° - не менее 2,1м	-зона обслуживания, приемный кабинет, в ближайшем расположении от входной группы	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Подходы к различному оборудованию и мебели должны быть по ширине: - а при необходимости поворота кресла-коляски на 90°; - диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180° инвалида на кресле-коляске следует принимать (п.п.6.2.2)	- не менее 0,9м; - не менее 1,2м; - не менее 1,4м	-соответствует.	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании от себя должна быть: - а при открывании к себе (при ширине не менее 1,5м) (п.п.6.2.2)	- не менее 1,2м; - не менее 1,5м	-соответствует.	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью следует принимать (п.п.6.2.2)	не менее 1,2м	-соответствует	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		

	В общественных зданиях на этажах с числом посетителей более 50 человек на участках пола на основных путях движения перед дверными проемами в помещения по ходу движения, открытыми входами на лестничные клетки, открытыми лестничными маршами следует предусматривать предупреждающие тактильные напольные указатели (по ГОСТ Р52875) (п.п.6.2.3)	при наличии более 50 человек единовременно	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Применение тактильных напольных указателей в памятниках архитектурного, культурного и исторического наследия, в музеях, театрально-зрелищных и аналогичных зданиях (п.п.6.2.3)	устанавливается заданием на проектирование	-напольные указатели размещаются у лестницы ведущей к зонам обслуживания первого этажа	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	В жилых зданиях, зданиях домов-интернатов, геронтологических центров, домов сестринского ухода, хосписов, больниц, а также в зданиях общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций тактильные напольные указатели (п.п.6.2.3)	- не предусматриваются	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов (при входе в жилой дом, общежитие, дом-интернат, выходе на балкон, лоджию и т.п.) их высота или перепад высот не должны превышать (п.п.6.2.4)	0,014м	-соответствует	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	На каждом этаже, где ожидаются посетители, следует предусматривать зоны отдыха на два-три места, в том числе для инвалидов на креслах-колясках (п.п.6.2.5)	наличие	-зона отдыха и ожидания располагается в Приемной	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		15
	При большой длине этажа зоны отдыха следует предусматривать (п.п.6.2.5)	через 25-30м	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Под маршем открытой лестницы и другими нависающими элементами внутри здания, имеющими высоту, следует устанавливать барьеры, ограждения или иные устройства, препятствующие доступу инвалидов в эту зону	в свету менее 2,1м	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		

	(п.п.6.2.6)					
	В помещениях, доступных инвалидам, не разрешается применять ворсовые ковры с высотой ворса более (п.п.6.2.7)	0,013м	-на втором этаже, в зоне обслуживания	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		17
	Ковровые покрытия на путях движения должны быть плотно закреплены, особенно на стыках полотен и по границе разнородных покрытий (п.п.6.2.7)	обеспечение	-обеспечение	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Вертикальные коммуникации Лестницы и пандусы		Лестница на второй этаж			13,14
	При перепаде высот пола в здании или сооружении следует предусматривать лестницы, пандусы или подъемные устройства, доступные для МГН (п.п.6.2.8)	следует предусматривать	-лестница	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Ступени лестниц должны быть ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью (п.п.6.2.8)	обеспечение	-обеспечение	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Ребро ступени должно иметь закругление радиусом (п.п.6.2.8)	не более 0,02м	-соответствует	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Боковые края ступени, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой: - или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги (п.п.6.2.8)	- не менее 0,02м	-примыкают	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Проступи ступеней должны быть горизонтальными: - шириной; - высота ступеней (п.п.6.2.8)	 - 0,3м (допускается от 0,28 до 0,35м); - 0,15м (допускается от 0,13 до 0,17м)	 -0,28-0,31м -0,15/0,19м	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, шириной (п.п.6.2.8)	- 0,08-0,1м	-отсутствует	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	-нанести контрастную маркировку ступеней лестницы каждого марша	

	Допускается применение контрастных противоскользящих полос с фотолюминесцентным покрытием (п.п.6.2.8)	если это предусмотрено заданием на проектирование	-не применяется	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени (п.п.6.2.8)	не более 0,04м	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающая тактильная полоса обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша (п.п.6.2.8)	обеспечение	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	При расчетной ширине марша лестницы 4,0м и более следует предусматривать дополнительно центральные двухсторонние разделительные поручни (п.п.6.2.8)	наличие	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	В пределах одного марша лестницы ступени, различающиеся по высоте и ширине (п.п.6.2.8)	не допускаются	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Применение ступеней, выполненных из прозрачных и полированных материалов (п.п.6.2.8)	не допускаются	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Площадка на горизонтальном участке пандуса при прямом пути движения или на повороте должна иметь размер (п.п.6.2.9)	- не менее 1,5м по ходу движения	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	На пандусе при прямом пути движения через каждые 0,5м подъема должна быть горизонтальная площадка размером (п.п.6.2.9)	- не менее 1,5м по ходу движения	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	В верхней и нижней частях пандуса выполняются горизонтальные площадки размерами (п.п.6.2.9)	- не менее 1,5х1,5м	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Пандусы в своей верхней и нижней частях должны иметь свободное пространство размерами (п.п.6.2.9)	- не менее 1,5х1,5м	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Ширина марша пандуса (расстояние между поручнями ограждений пандуса) с	от 0,9 до 1,0м	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		

	односторонним движением следует принимать в пределах (п.п.6.2.9)					
	Ширина винтового пандуса при минимальном внутреннем радиусе 3,0м должна быть: - а уклон (п.п.6.2.9)	- не менее 1,2м; - не более 1:20 (5%)	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Инвентарный пандус должен соответствовать следующим параметрам: - ширина; - продольный уклон; - максимальная нагрузка (п.п.6.2.9)	 - не менее 0,8м; - не более 1:12 (80‰); - не менее 250кг/м2	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	При реконструкции здания, его приспособлении и на объектах культурного наследия допускается использовать: - пандус инвентарный; - платформу подъемную вертикального перемещения; - в стесненных условиях платформу подъемную наклонного перемещения (п.п.6.2.9)	допускается использовать	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	По продольным краям маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги следует предусматривать бортики высотой (п.п.6.2.10)	- не менее 0,05м	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Поверхность марша пандуса должна визуально контрастировать с горизонтальной поверхностью в начале и конце пандуса. Допускается для выявления граничащих поверхностей применение световых маячков или световых лент (п.п.6.2.10)	обеспечение	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Тактильные контрастные напольные указатели перед пандусом (п.п.6.2.10)	- не предусматриваются	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Вдоль обеих сторон всех пандусов и отрытых лестниц необходимо устанавливать ограждения с поручнями (п.п.6.2.11)	необходимо устанавливать	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		

	Поручни следует располагать на высоте: - у пандусов – дополнительно на высоте (п.п.6.2.11)	- 0,9м; - 0,7м	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Верхний и нижний край поручней пандуса должны находится в одной вертикальной плоскости с границами прохожей части пандуса (а также краем бортика) (п.п.6.2.11)	обеспечение	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Поручень ограждений с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте (п.п.6.2.11)	обеспечение	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Завершающие части поручня, должны быть горизонтальными и выступать за границы лестничных маршей, и иметь травмобезопасное исполнение (п.п.5.1.13, 6.2.11)	- на 0,3м	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Оптимальным вариантом для охвата рукой являются поручни округлого сечения диаметром: - расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть. Стена вдоль поручня должна быть гладкой (п.п.6.2.14)	- от 0,04 до 0,05м (для детей 0,03м); - не менее 0,045м	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	На боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней общественных зданий должны предусматриваться рельефные обозначения этажей (п.п.6.2.11)	должны предусматриваться	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Лифты, подъемные платформы и эскалаторы		--			
	Здания следует оборудовать пассажирскими лифтами, доступными для МГН, при капитальном ремонте и реконструкции в целях обеспечения доступа инвалидов на этажи выше или ниже этажа основного входа в здание (первого этажа) допускается применять подъемные платформы вертикального перемещения, при затесненных условиях – платформы подъемные наклонного перемещения (п.п.6.2.13)	следует оборудовать	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		

	Для нового строительства общественных и производственных зданий следует применять лифты с шириной дверного проема (п.п.6.2.13)	- 0,9м и более	–	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	При наличии двух и более лифтов в лифтовом холле не менее одного следует оборудовать на каждом этаже раздельным постом вызова, доступным для МГН (п.п.6.2.13)	следует оборудовать	–	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Следует применять пассажирские лифты с размерами кабины, обеспечивающими размещение инвалида на кресле-коляске с сопровождающим лицом, в соответствии (по ГОСТ 33652) (п.п.6.2.14)	следует применять	–	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	На объектах физкультурного, спортивного и физкультурно-досугового назначения для оборудования путей движения спортсменов, использующих для передвижения спортивные кресла-коляски, следует применять лифты с размерами кабины (ширина х глубина): - с шириной дверного проема (п.п.6.2.15)	- не менее 2000х1400мм; - 1.2м	–	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	На боковых поверхностях дверных проемов выходов их лифтов, а в случае их отсутствия или отсутствия у них необходимой ширины – на стенах смежно с выходами из лифтов, должно быть обозначение номера этажа рельефными цифрами, продублированными шрифтом Брайля (п.п.6.2.16)	- на высоте 1,5м от уровня пола	–	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	На стене напротив каждой кабины лифта должно быть обозначение этажа высотой цифр: - не менее; - не более Контрастно по отношению к цвету поверхности стены (п.п.6.2.16)	- на высоте 1,5м; - 0,1м; - 0,2м	–	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	При новом строительстве и при замене лифта (при реконструкции и капитальном ремонте) в кабине лифта следует предусмотреть:	следует предусматривать	–	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		

	- для инвалидов по зрению – автоматический речевой оповещатель направления движения лифта и номера этажа, на котором совершена остановка кабины, информация о котором размещается в лифтовом холле (по 6.5.10); - для инвалидов по слуху/речи – переговорное устройство с отображением визуальной информации (п.п.6.2.16)					
	Установку платформ подъемных вертикального перемещения для инвалидов следует предусматривать в соответствии с требованиями (по ГОСТ 34682.2) (п.п.6.2.17)	следует предусматривать	–	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Платформы подъемные с наклонным перемещением применяются с прямолинейной или криволинейной траекторией перемещения грузонесущего устройства (по ГОСТ 34682.1) (п.п.6.2.17)	применяются	–	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Свободная площадка перед платформой подъемной должна быть; - при капитальном ремонте в жилых зданиях при затесненных условиях допускается уменьшение размеров площадки (п.п.6.2.17)	- не менее 1,6х1,6м; - до 1,2х1,2м	–	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		

Зона 4. «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) (в зависимости от сферы деятельности)»

Основной зоной любого объекта социальной инфраструктуры (как жилого здания, мест приложения труда, так и здания общественного назначения: учреждения здравоохранения, образования, социального обслуживания, культуры, физической культуры и спорта, объекта торговли и бытового обслуживания – любого социально значимого объекта) является место целевого назначения (или место целевого посещения) этого объекта. Это может быть место предоставления услуги, а также место приложения труда, место получения образования, либо место жительства (жилые помещения).

Название зоны «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)» позволяет определить и основное требование к состоянию доступности объекта в соответствии с его назначением – доступность мест целевого назначения объекта и путей движения к ним. При технической невозможности обеспечить доступность и удобство для всех категорий граждан мест целевого назначения (или целевого посещения) необходимо предложить организацию специально выделенной зоны или участка (например, у входной зоны) либо обеспечить предоставление соответствующей услуги (услуг) в иной, альтернативной форме: дистанционно, на дому, или в ином месте пребывания гражданина.

Места целевого назначения могут быть универсальными для обслуживания всех категорий посетителей, либо выделенными – специальными для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения, в том числе вблизи входа. Помещения для людей с инвалидностью, передвигающихся на кресле-коляске размещают на уровне входа, ближайшего к поверхности земли; при ином размещении помещений по высоте здания (выше или ниже первого этажа), кроме лестниц, предусматривают пандусы, подъемные платформы, лифты или другие приспособления для перемещения людей с инвалидностью, передвигающихся на кресле-коляске (в том числе индивидуальные средства, например лестницеходы – «скаломобили»).

С учетом целевого назначения могут быть выделены следующие виды мест целевого назначения – варианты Зоны 4:

Вариант I – зона обслуживания граждан (людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения)

Вариант II – места приложения труда

Вариант III – жилые помещения

Вариант I – зона обслуживания, представлена, как правило, в общественных зданиях и сооружениях – на объектах социально-культурного и коммунально-бытового назначения (в том числе на объектах здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта, а также на объектах транспортной инфраструктуры, торговли, общественного питания, делового, административного, финансового, религиозного назначения).

Общие требования к зонам обслуживания граждан предусматривает не менее 5% мест для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения от общей вместимости учреждения или расчетного количества посетителей (в том числе при выделении зон специализированного обслуживания маломобильных групп населения в здании). При наличии нескольких идентичных мест (приборов, устройств) для обслуживания посетителей, 5% из них проектируется или организуются так, чтобы человек с инвалидностью мог ими воспользоваться.

С точки зрения обеспечения безопасности посетителей с нарушениями состояния здоровья и мобильности, места обслуживания и постоянного нахождения людей с инвалидностью располагают на минимальных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, а также с этажей и из зданий – наружу.

Зона обслуживания может быть представлена в различных формах, соответственно, в ней выделяются различные функционально-планировочные элементы и параметры их доступности. С точки зрения архитектурно-планировочных и организационных решений доступности могут быть следующие (основные) формы обслуживания:

4.1. Кабинетная форма обслуживания

4.2. Зальная форма обслуживания

4.3. Прилавочная форма обслуживания

4.4. Форма обслуживания с перемещением по маршруту

4.5. Кабина индивидуального обслуживания.

Кабинетная форма обслуживания представлена чаще всего в амбулаторных учреждениях здравоохранения, социальной защиты населения, органах власти.

Зальная форма обслуживания представлена в учреждениях культуры (театральный, концертный зал, зал музея), на объектах транспортной инфраструктуры (залы ожидания на железнодорожном и автовокзале, в аэропорту), на физкультурно-оздоровительных и спортивных объектах (спортивный, тренажерный зал), в учреждениях образования (лекционный зал), а также в учреждениях торговли и общественного питания (зал для посетителей, торговый зал).

Прилавочная форма обслуживания представлена в учреждениях культуры (касса кинотеатра, театра, музея), на объектах транспортной инфраструктуры (кассы по продаже билетов на железнодорожном и автовокзале, в аэропорту), в учреждениях и организациях торговли, на объектах связи, в финансово-кредитных организациях (это, в частности, прилавок в магазине, киоске, на почте, в сберкассе), в медицинских и иных социальных учреждениях (регистратура, окно по обслуживанию посетителей в аптеке, в многофункциональном центре) и других.

Форма обслуживания с перемещением по маршруту может быть представлена в магазинах самообслуживания, в библиотеках, музеях, на вокзальных комплексах и в аэропортах.

Кабина индивидуального обслуживания может быть в виде примерочной кабины, кабины фото-автомата, кабины для голосования.

Вариант II – места приложения труда, и соответствующие им параметры используются в оценке состояния доступности рабочих мест (участков, цехов, предприятий и организаций, использующих труд людей с инвалидностью), а также для оценки состояния доступности учебных мест в учебных заведениях начального, среднего, высшего и дополнительного образования.

Вариант III – жилые помещения, параметры, определяющие доступность в этом варианте, используются для описания состояния доступности как жилых помещений в жилых домах, так и жилых помещений в гостиницах, пансионатах, домах отдыха, в стационарных учреждениях социального обслуживания и иных интернатных учреждениях, а также для оценки состояния доступности отделений временного проживания и стационарного обслуживания в учреждениях здравоохранения и социального обслуживания.

N по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория, для которой установлен норматив (значимо для людей с инвалидностью)	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Фото N
1	2	3	4	5	6	7
	СП59.13330.2020, п.8 п.8.1 Специальные требования к местам обслуживания маломобильных групп населения в общественных зданиях и сооружениях ***Общие положения:***					
	При невозможности обеспечить доступность всего здания в уровне входа должны быть выделены специальные помещения, зоны или блоки для обслуживания инвалидов основными услугами, оказываемые в здании (сооружении) (п.п.8.1.2)	должны быть обеспечены	-обеспечено, зона обслуживания располагается на первом этаже, в Приемной.	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	-пройти курсы повышения квалификации, ответственному лицу, назначенному по внутреннему приказу учреждения, по программе «Сопровождение инвалидов и других МГН, и предоставление услуг на объекте»; - приобрести и установить индукционную портативную локальную систему для слабослышащих в зоне обслуживания.	15
	Не менее одной стойки обслуживания посетителей следует оборудовать системой обеспечения разборчивости звуковой информации (п.п.8.1.7)	следует оборудовать	-отсутствует	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	-приобрести и установить индукционную портативную локальную систему для слабослышащих в зоне обслуживания.	
	У мест или зон для зрителей на креслах-колясках в аудиториях с амфитеатром,	- ограду;	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		

	зрительных и лекционных залах следует предусматривать меры безопасности (п.п.8.1.8)	- буферную полосу и т.п.				
	Места для людей с нарушением слуха при оказании индивидуальных услуг следует размещать на расстоянии, от места размещения человека, оказывающего услугу (при отсутствии физической преграды – прозрачного экрана, перегородки и т.д.), или источника звука, или оборудовать системой обеспечения разборчивости звука (п.п.8.1.10)	- не более 2м	–	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Места в зрительных залах, аудиториях, которые оборудованные системой обеспечения разборчивости звуковой информации или другими индивидуальными беспроводными устройствами, следует располагать в зоне видимости, приближенной к сцене и месту размещения сурдопереводчика (п.п.8.1.10)	следует располагать	–	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	СП59.13330.2020, п.8 п.8.2 Специальные требования к местам обслуживания маломобильных групп населения в общественных зданиях и сооружениях ***Здания и помещения учебно-воспитательного назначения:***					
	Ученические места для обучающихся-инвалидов должны размещаться идентично в однотипных учебных помещениях одной образовательной организации (п.п.8.2.2)	должны размещаться	–	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для обучающихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске, - выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема (п.п.8.2.2)	следует предусматривать	–	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Места для обучающихся-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата	следует предусматривать	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		

	следует предусматривать на горизонтальных участках пола, в рядах, непосредственно примыкающих к проходам и в одном уровне с входом в зал (п.п.8.2.3)					
	В образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся-инвалидов с нарушением слуха, следует предусмотреть установка светового сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций во всех помещениях, где обучающийся может оказаться один (п.п.8.2.5)	следует предусматривать	-	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
вкладка при необходимости описания нескольких мест обслуживания						

Зона 5. «Санитарно-бытовые помещения»

К общим требованиям по этой зоне относится требование о наличии на ОСИ (особенно на объекте, предназначенном для обслуживания посетителей) как минимум одной универсальной кабины для маломобильных групп населения (в том числе доступной для пользования людьми с инвалидностью, передвигающихся на кресле-коляске). Так, не менее одной универсальной кабины должно быть предусмотрено в общественных туалетах, в общественных зданиях (при численности посетителей 50 и более человек, при нахождении их в здании 60 минут и более), в производственных зданиях (на каждом этаже, где работают люди с инвалидностью).

К функционально-планировочным элементам Зоны 5 относятся:

5.1. Туалетная комната

5.2. Душевая/ванная комната

5.3. Бытовая комната (гардеробная).

N по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория, для которой установлен норматив (значимо для людей с инвалидностью)	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Фото N
1	2	3	4	5	6	7
	СП59.13330.2020, п.6 п.6.3 Санитарно-бытовые помещения				-дооборудовать туалетную комнату, для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения, при	18,19

					этом учесть обеспечение доступности для людей с нарушением зрения и нарушениями опорно-двигательного аппарата, предусмотреть установку специального оборудования.	
	Во всех зданиях, где должны быть санитарно-бытовые помещения для посетителей, следует предусматривать специально оборудованные для инвалидов универсальные и доступные кабины в уборных, места в раздевальных ванных и душевых: - при этом должна быть обеспечена доступность уборных общего пользования для людей с нарушением зрения и нарушениями опорно-двигательного аппарата (п.п.6.3.1)	следует предусматривать	-имеется туалетная комната, с частичной адаптацией	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	-оборудование туалетной комнаты для людей с инвалидностью и других МГН.	18
	Уборные для МГН размещаются как внутри туалетных блоков – доступные кабины, так и с автономном входом – универсальные кабины (п.п.6.3.2)	обеспечение	-автономный вход, универсальная туалетная комната, для одиночного посещения.	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		18
	В каждом доступном для МГН здании, сооружении при наличии уборных для посетителей должна быть, как минимум, одна универсальная кабина уборной (п.п.6.3.2)	обеспечение	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Универсальная кабина уборной может также проектироваться как семейная (для родителей с детьми) (п.п.6.3.2)	наличие	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	В дополнение к универсальным кабинам уборных предусматривают доступные кабины в блоках туалетов из расчета (п.п.6.3.2)	5% общего числа кабин	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	При числе кабин в блоке женских или мужских туалетов менее 4 допускается доступную кабину не предусматривать при наличии в здании универсальной кабины (п.п.6.3.2)	наличие	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		

	Число кабин для инвалидов в составе уборных для сотрудников организаций и предприятий определяется заданием на проектирование (п.п.6.3.2)	обеспечение	–	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Универсальные кабины уборных следует предусматривать на расстоянии (п.п.6.3.2)	- не более 40м от основной зоны оказания услуг на объекте	-не более чем в 10м	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Кабины в санитарно-бытовых помещениях должны иметь размеры в плане в соответствии (с п.п.6.3.7): - в кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом, шириной (а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей); - в кабине должно быть свободное пространство диаметром; - двери должны открываться наружу (п.п.6.3.3)	- не менее 0,8м для размещения кресла-коляски; - 1,4м для разворота кресла-коляски		К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидами, следует предусматривать установку стационарных и откидных опорных поручней, а также переносных или закрепленных на стене складных сидений (по 6.3.5) (п.п.6.3.3)	следует предусматривать	-поручень опорный у раковины; -насадка на унитазе с опорно-откидным поручнем	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	-разместить поручень у раковины согласно нормативам; -оборудовать туалетную комнату согласно нормативам.	18
	В санитарно-бытовых помещениях, доступных для инвалидов, следует применять опору для спины унитаза: - высотой (от уровня пола до поверхности сидения); - длиной. Один из писсуаров следует располагать: - на высоте от пола Требования к установке раковины (по 8.1.7): - на высоте (над уровнем пола); - ширина и высота проема для ног должна быть; - глубина (п.п.8.3.3)	- 0,45-0,5м; - 0,7м - не более 0,4м - не более 0,80-0,85м; - не менее 0,75м; - не менее 0,5м	-унитаз на высоте 0,57м; -раковина на высоте 0,87м – поручень ниже уровня раковины	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	-дооборудовать туалетную комнату, для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения, при этом учесть обеспечение доступности для людей с нарушением зрения и нарушениями опорно-двигательного аппарата, предусмотреть установку специального оборудования.	18

	У дверей блоков санитарно-бытовых помещений, включающих в себя доступные кабины (уборных, душевых, ванн и т.п.), и универсальной кабины уборной следует предусматривать со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные: - на высоте (от уровня пола); - на расстоянии от края двери (п.п.6.3.6)	- от 1,2 до 1,6м; - 0,1-0,5м	-не установлена	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	-дооборудовать туалетную комнату, для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения, при этом учесть обеспечение доступности для людей с нарушением зрения и нарушениями опорно-двигательного аппарата, предусмотреть установку специального оборудования.	17,18
	Доступные и универсальные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи (п.п.6.3.6)	обеспечение	-отсутствует	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	-установка кнопки вызова помощи персонала с двухсторонней экстренной системой вызова помощи, со шнуровым модулем	18
	При Реконструкции габариты доступной кабины следует принимать: - размерами - при сохранении свободной зоны сбоку от унитаза, шириной (разворот на кресле-коляске в данных габаритах не предусмотрен); - дверь должна быть с автоматическими доводчиками и с дистанционным управлением от кнопки, расположенной вблизи зоны пересадки на унитаз; - одна из стандартных кабин в каждом блоке туалетов должна быть оборудована настенными поручнями (п.п.6.3.6)	- не менее 1,5х1,5м; - не менее 0,75м	–	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Пересадка инвалида на унитаз возможна как справа, так и слева (п.п.6.3.7)	справа/слева	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	При наличии нескольких универсальных кабин уборных допускается предусматривать их с габаритами: - ширина х глубина;		--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		

	- размещение унитаза у стены (п.п.6.3.7)	- не менее 1,7х2,2м				
	Комната матери и ребенка предусматривается с учетом требований СП118.13330.2022 (п.5.64) (п.п.6.3.7)	наличие	–	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Следует применять унитазы и писсуары с автоматически сливом воды или с ручным кнопочным управлением (п.п.6.3.9)	обеспечение	–	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Допускается применение унитаза и раковин умывальников с механизмом электрического или гидравлического вертикального перемещения (п.п.6.3.9)	допускается	–	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Ручка-поручень с внутренней стороны (согласно Г.6 СП136.13330.2012) (п.п.6.3.9)	наличие	-отсутствует	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	-установка устройства	
	В дверях доступных и универсальных кабин следует предусматривать запирающее устройство с открыванием снаружи в экстренных случаях для оказания помощи и знаком индикации «занято/свободно» (п.п.6.3.9)	следует предусматривать	-отсутствует	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	-установка.	

Зона 6. «Система информации на объекте»

(Оборудования и устройства) (Технические средства связи, информации и сигнализации, доступные для МГН)

К системе информации на объекте отнесены устройства, средства информации, связи и их системы. С учетом особых требований к ним для людей с инвалидностью с особенностями восприятия (нарушениями сенсорных функций: зрения, слуха), должны быть представлены как минимум 3 вида устройств и средств информации на объекте:

6.1. визуальные средства

6.2. акустические средства

6.3. тактильные средства

Система информации зон и помещений должна обеспечивать:

- непрерывность информации (на всех путях движения маломобильных групп населения), своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения;
- предусматривать возможность получения информации как о предоставляемых услугах (перечне и порядке предоставления), так и о размещении и назначении функциональных элементов на объекте, о расположении путей эвакуации, в том числе предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях.

Системы средств информации должны быть комплексными – для всех категорий людей с инвалидностью (визуальными, акустическими, тактильными).

Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружений, района расположения объектов; они должны соответствовать нормативным документам по стандартизации.

N по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория, для которой установлен норматив (значимо для людей с инвалидностью)	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Фото N
1	2	3	4	5	6	7
	СП59.13330.2020, п.6 п.6.4 Оборудование и устройства					
	Следует использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании: - дверь – стена, ручка; - санитарный прибор – пол, стена; - стена – выключатели, средства визуальной информации и т.п. (п.п.6.4.1)	обеспечение	-частичное обеспечение	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	-требуется обеспечение контрастности.	
	Значение коэффициента контрастности должно обеспечиваться: - для информации о потенциальной опасности относительно поверхности, на которую информация нанесена (п.п.6.4.1)	- не менее 40%; - не менее 70%	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	В общественных зданиях следует применять ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрывания дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье (п.п.6.4.3)	обеспечение	-частичное соответствие	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	-требуется организация решения	
	Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также (п.п.6.4.3)	- С- и П-образных ручек	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Приборы для открывания и закрывания дверей, дверные горизонтальные поручни следует располагать (п.п.6.4.3)	- на высоте 0,8-1,1м	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		

	СП59.13330.2020, п.6 п.6.5 Технические средства связи, информации и сигнализации, доступные для МГН					
	Знаком доступности для МГН: - стоянки (парковки) транспортных средств; - зоны предоставления услуг; - входы и выходы, доступные для инвалидов на креслах-колясках; - входы в общественные уборные для информирования инвалидов с нарушением зрения; - доступные санитарно-бытовые помещения для инвалидов на креслах-колясках; - доступные гардеробы, примерочные, раздевальные; - доступные лифты и другие подъемные устройства, доступные для инвалидов на креслах-колясках; - доступные пути эвакуации инвалидов на креслах-колясках; - специальные зоны отдыха и ожидания для инвалидов на креслах-колясках; - зоны посадки/высадки инвалидов на креслах-колясках (на платформах, перронах и т.п.); - пути движения к местам общего сбора МГН в случае экстренных ситуаций; - места общего сбора МГН и доступное место в них для сбора инвалидов на кресла-колясках (п.п.6.5.1)	должны обозначаться	-частичное обеспечение	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	-обеспечить оснащение	
	В местах, в которых находятся недоступные для инвалидов на креслах-колясках элементы здания: - входы/выходы; - лестницы; - лифты; - санитарно-бытовые помещения и т.п., устанавливаются, при необходимости (п.п.6.5.1)	- указатели направления	–	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Помещения и места обслуживания, оборудованные стационарной системой обеспечения разборчивости звуковой	обеспечение	-отсутствует	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	-требуется установка	

	информации, а также технические средства связи обозначаются (по ГОСТ Р52131) (п.п.6.5.1)					
	Проходы, оборудованные рамками металлоискателя, маркируются знаками, предупреждающими людей со стимуляторами сердечной деятельности о запрете движения и информационным указателем о пути следования к ближайшему доступному для данной категории посетителей проходу (п.п.6.5.1)	обеспечение	–	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Технические средства информации и сигнализации, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания МГН различных групп мобильности, и на путях их движения, должны обеспечивать (п.п.6.5.2)	- визуальную информацию; - звуковую информацию; - тактильную информацию	-частичное оснащение	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	-обеспечить оснащение	
	Здание или сооружение по заданию на проектирование допускается дополнительно оборудовать звуковыми устройствами ориентирования и информации для обеспечения навигации инвалидов по зрению (п.п.6.5.3)	при необходимости	–	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию распознавания на высоте (п.п.6.5.4)	- не менее 1,5м и не более 4,5м до уровня пола	–	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	При размещении элементов визуальной информации над путями движения МГН следует обеспечить высоту свободного пространства от поверхности пути движения до нижнего края навесного элемента визуальной информации (п.п.6.5.4)	- не менее 2,2м	–	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Параметры звуковых и световых сигналов системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях и сооружениях должны учитывать особенности восприятия МГН с пониженным слухом и (или) зрением (п.п.6.5.6)	обеспечение	–	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		

	В вестибюлях общественных зданий с учетом их функционального назначения следует предусматривать установку (п.п.6.5.7)	- информационных терминалов/киосков, - информационных табло типа «бегущая строка», - тактильно-визуальных схем	-отсутствует	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	-установка мнемосхемы тактильной	
	Замкнутые пространства зданий (доступные помещения различного функционального назначения: кабины доступной и универсальной уборной, душевой, лифт, кабина примерочной и т.п.), где инвалид может оказаться один, а также лифтовые холлы, приспособленные для пожаробезопасных зон, и пожаробезопасные зоны должны быть оборудованы (п.п.6.5.8)	- системой двухсторонней связи	-отсутствует	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	-требуется установка	
	Информационные тактильные таблички (в том числе тактильно-звуковые) для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки, на высоте: - и на расстоянии от края таблички до края дверного проема Применяются: - перед входом во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием назначения помещения; - перед входами в универсальные кабины уборных и блоки общественных уборных; - рядом с устройствами вызова помощи, в том числе в универсальных и доступных кабинах (п.п.6.5.9)	- от 1,2 до 1,6 от уровня пола; - 0,1м	-отсутствуют	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	-оснащение	
	Подтверждение срабатывания устройства вызова помощи осуществляется (п.п.6.5.10)	- визуальной индикацией; - звуковой индикацией; - вибрационной индикацией	-кнопка вызова на момент обследования в нерабочем состоянии	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	-привести в соответствие кнопку вызова помощи	

	Устройства информирующих индикаторов (информационные поля механических индикаторов замка «занято/свободно», электронные табло и пр.), устанавливаемых на входе в санитарно-бытовые помещения, должны быть доступны для людей с нарушенным цветовосприятием (п.п.6.5.11)	- значение цвета информационного поля следует пояснять соответствующим знаком или надписью	-отсутствует	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	-требуется оснащение	

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования объекта на предмет доступности для инвалидов и маломобильных групп населения выявлено:

Вход в здание/Входная группа:

Требуется:

-привести в соответствие кнопку вызова помощи персонала, или установить новую (СП59.13330.2020 п.6.5.10; ГОСТ Р51671-2020 п.п.7.2.2.3; Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025; Приказ Минкультуры РФ от 20.11.2015 №2834);

-установить, у кнопки вызова помощи персонала, информационную табличку с номером телефона ответственного сотрудника за сопровождение людей с инвалидностью (ГОСТ Р51671-2020 п.п.7.2.2; Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025; Приказ Минкультуры РФ от 20.11.2015 №2834);

-перед маршем ступеней лестницы установить тактильный наземный указатель с рифами предупреждающего указателя «Внимание, прямо по ходу движения – лестница» (СП59.13330.2020 п.6.2.3; ГОСТ Р52875-2018 п.4.2.2; Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025; Приказ Минкультуры РФ от 20.11.2015 №2834);

-на проступи краевых ступеней лестничных маршей нанести одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени (как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1м) (СП59.13330.2020 п.6.2.8; Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025; Приказ Минкультуры РФ от 20.11.2015 №2834);

-установить пиктограммы доступности объекта рядом со входом на объект с открытым доступом для населения (знаки доступности объекта для инвалидов по зрению (тактильно-визуальный), слуху и передвигающихся на кресле-коляске) (ГОСТ Р52131-2019; ГОСТ Р51671-2020 п.6.4; Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025; Приказ Минкультуры РФ от 20.11.2015 №2834);

-переместить комплексную табличку для людей с нарушением зрения с использованием рельефно-линейного шрифта и рельефно-точечного шрифта по точечной системе Брайля, и разместить на редко открывающейся створке двухсторонней входной двери, на соответствующей высоте для доступности людям с нарушением зрения (от 1,4 до 1,6м от уровня пола, со стороны открывания двери на расстоянии 0,3м) (ГОСТ Р51671-2020 п.п.6.2.1.3; Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025; Приказ Минкультуры РФ от 20.11.2015 №2834);

-обеспечить контрастность ручки входной двери (с внешней и внутренней стороны) по отношению к цвету от поверхности двери (СП59.13330.2020 п.6.4; Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025; Приказ Минкультуры РФ от 20.11.2015 №2834);

-установить мнемосхему тактильную, учесть, что мнемосхема должна быть расположена вблизи входа по возможности с правой стороны по ходу движения на расстоянии не более 4м от входа в здание (СП59.13330.2020 п.6.5.11; ГОСТ Р59601-2021; ГОСТ Р51671-2020 п.6.4; Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025; Приказ Минкультуры РФ от 20.11.2015 №2834);

-обеспечить контрастной маркировкой дверной проем в тамбуре с наружной и внутренней стороны (СП59.13330.2020 п.6.1.6; Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025; Приказ Минкультуры РФ от 20.11.2015 №2834);

-обеспечить контрастность ручки двери (с внешней и внутренней стороны) по отношению к цвету от поверхности двери (СП59.13330.2020 п.6.4; Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025; Приказ Минкультуры РФ от 20.11.2015 №2834);

-в случае необходимости обеспечить допуск на объект собаки-проводника, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме в порядке, утвержденном Приказом Минтруда России, а также предусмотреть для собаки-проводника специальное место для отдыха/ожидания (ФЗ-181 от 24.11.1995 ст.15 п.7; Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025; Приказ Минкультуры РФ от 20.11.2015 №2834).

Пути движения внутри здания:

Требуется:

-на проступях краевых ступеней лестничных маршей, на первом и втором этаже, должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1м. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени – не более 0,04м. В том случае, если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающая тактильная полоса обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша (СП59.13330.2020 п.6.2.8, 6.2.29; Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025; Приказ Минкультуры РФ от 20.11.2015 №2834);

-обеспечить контрастную маркировку дверных проемов на пути движения к зонам обслуживания и санитарно-бытовым помещениям (СП59.13330.2020 п.6.4; Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025; Приказ Минкультуры РФ от 20.11.2015 №2834).

Зона целевого назначения объекта:

Требуется:

-пройти курсы повышения квалификации, ответственному лицу, назначенному по внутреннему приказу учреждения, по программе «Сопровождение инвалидов и других МГН, и предоставление услуг на объекте». Изучить вопрос о сопровождении людей с инвалидностью. (ФЗ-181 от 24.11.1995; Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025);

-приобрести индукционную портативную локальную систему для слабослышащих (СП59.13330.2020 п.6.5.1; Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025; Приказ Минкультуры РФ от 20.11.2015 №2834);

-установить визуальную информацию для идентификации помещений, информационные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефно-линейного шрифта и рельефно-точечного шрифта по точечной системе Брайля, на соответствующей высоте для доступности людям с нарушением зрения (от 1,4 до 1,6м от уровня пола, со стороны открывания двери на расстоянии 0,3м) (Библиотека, Приемная) (СП59.13330.2020 п.6.5.9; ГОСТ Р51671-2020 п.п.6.2.1.4; п.п.6.4; Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025; Приказ Минкультуры РФ от 20.11.2015 №2834);

-обеспечить контрастность ручки дверей в зонах обслуживания (с внешней и внутренней стороны) по отношению к цвету двери (СП59.13330.2020 п.6.4; Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025; Приказ Минкультуры РФ от 20.11.2015 №2834);

-при необходимости иметь оснащение учебным пособием и иным дидактическим материалом для детей с особыми образовательными потребностями (согласно Приказу Минпросвещения РФ №115 от 22.03.2021 п.III).

Санитарно-бытовые помещения:

Требуется: дооборудование туалетной комнаты для доступности людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения, при этом учесть обеспечение доступности для людей с нарушениями зрения и нарушениями опорно-двигательного аппарата, предусмотреть установку специального оборудования, а именно:

1)установка информационной таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефно-линейного шрифта и рельефно-точечного шрифта по точечной системе Брайля (со стороны открывания двери расположив на высоте от 1,2 до 1,6 от уровня пола);

2)установить пиктограмму обозначения обособленного туалета для одного посетителя;

3)рекомендуется оборудовать дверь в санузел дверным горизонтальным поручнем;

4)установить крючок-держатель;

5)требуется разрешение вопроса на переустановку поручня у раковины с учетом требований (верхний край поручня вдоль раковины должен быть выше раковины в пределах от 10 до 50 мм для предотвращения опирания на раковину. Выступ поручня за пределы переднего края раковины не должен

превышать 100 мм, за исключением поручня, расположенного вдоль стены. Опоры при напольном креплении поручней не должны быть расположены от его переднего края более чем на половину длины всего поручня);

6)диспенсер жидкого мыла должен быть удобным для людей с нарушенной моторикой рук;

7)учесть, что диспенсер для туалетной бумаги должен быть открытого типа, также как и мусорная корзина;

8)установить полку для калоприемника;

9)установить кнопку вызова помощи персонала с системой экстренной двухсторонней связи (со шнуровым модулем) с установкой пиктограммы, знак обозначения кнопки вызова экстренной помощи.

(СП59.13330.2020 п.6.3; ГОСТ Р51261-2022 п.5.5; Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025; Приказ Минкультуры РФ от 20.11.2015 №2834).

«СОГЛАСОВАНО»
Заместитель директора по АХЧ

_____ О.А. Кабацкова
«__» _____ 2026г.

«СОГЛАСОВАНО»
Председатель Астраханской Региональной организации
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

_____ Н.В. Орлов
«____» _____ 2026г.

Приложения:

1. Копия приказа ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств» «О проведении паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры» №13 от 04.03.2026г. – на 1 листе;
2. Приказ ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств» «О проведении паспортизации и назначении ответственных» №14 от 04.03.2026 – на 1 листе;
3. Копия Распоряжения Министерства культуры Астраханской области №382-р от 15 декабря 2025 года – на 1 листе;
4. Фотофиксация – на 12 листах.

Паспорт доступности №20/26 от «23» 03 2026г.
Административного корпуса (Литер 18)
ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств»
по адресу: 414000, г. Астрахань, ул. В. Тредиаковского/
пл. Ленина/ул. Адмиралтейская, д.2/1/12:
Актуализирован «23» 03 2026г.

Причина актуализации:
- Изменения №1 к СП59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» ОКС 91.040.99 от 01.07.2021 физической адаптации объекта; Изменения в п.4 Управленческое решение (проект) физической адаптации объекта, Планов мероприятий, Согласованных с Председателем АРО ООО «ВОИ».
- Реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» Согласно, Паспорта государственной программы Российской Федерации «Доступная среда», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019г. №363 с изменениями 2020-2022гг. Программы на плановый период, I этап: 2011-2021; II этап: 2022-2030гг. «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также информационной доступности».

Исполнитель Паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН,
Эксперт в области создания и обеспечения
безбарьерной среды для людей с инвалидностью
и маломобильных групп населения _____ **Е.М. Сараева**

Министерство культуры Астраханской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области «Астраханский колледж культуры и искусств»

П Р И К А З

04.03.2016. (Дата) № 13

О проведении паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры

В целях проведения обследования и паспортизации объектов социальной инфраструктуры (актуализация) и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на предмет доступности и предоставляемых услуг ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств».

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Назначить Кабацкову Ольгу Александровну заместителя директора по АХЧ, ответственным за подготовку Паспорта доступности (Акта обследования, Анкеты обследования) (актуализация) для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения и ведение всей отчетности по государственной программе Российской Федерации «Доступная среда».

2. Создать рабочую группу в составе:

- Кабацкова О.А. - заместитель директора по АХЧ;
- Касаткина Е.А. - специалист по ОТ;
- Федянина Е.В. - главный специалист отдела организации управления АО «ЦТО»
- Орлов Н.В. - председатель Астраханской Региональной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (**по согласованию**);

3. Рабочей группе провести обследование и составить Паспорт доступности (Акт обследования, Анкету обследования) (актуализация) для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор А.В.Смиховская

С приказом ознакомлены:

Федянина Е.В. _____

Кабацкова О.А. _____

Касаткина Е.А. _____

Орлов Н.В. _____

Министерство культуры Астраханской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области

«Астраханский колледж культуры и искусств»

П Р И К А З

04.03.2026 № 14

(Дата)

«О проведении паспортизации и назначении ответственных»

В целях выполнения требований распоряжения Правительства Астраханской области от 21.07.2014 № 295-Пр «О проведении паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственных за сопровождение инвалидов и других маломобильных групп населения:

Колисниченко М.В. – секретарь руководителя.

Марушкина О.В. – документовед.

Шиян Е. В. - преподаватель

2. Назначить ответственными за техническое состояние вспомогательных средств для инвалидов и других маломобильных групп населения:

Кабацкова О.А. – заместитель директора по АХЧ.

3. Контроль по исполнению приказа оставляю за собой.

Директор А.В.Смиховская

С приказом ознакомлены:

Колисниченко М.В.

Марушкина О.В.

Шиян Е.В.

Кабацкова О.А.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

15 декабря 2017 № 381-р

г. Астрахань

О внесении изменения в распоряжение министерства культуры и туризма Астраханской области от 20.11.2017 № 323-р

Внести в распоряжение министерства культуры и туризма Астраханской области от 20.11.2017 №323-р «О создании рабочей группы для проведения паспортизации объектов социальной инфраструктуры» изменение, изложив пункт 1 в новой редакции:

«1. Утвердить рабочую группу для проведения паспортизации объектов социальной инфраструктуры:

Губина Л.В. – заместитель министра культуры Астраханской области, председатель рабочей группы;

Васильева О.П. – начальник контрольно-правового управления министерства культуры Астраханской области, заместитель председателя рабочей группы;

Любимов Р.П. – начальник департамента архивного, библиотечного и музейного дела министерства культуры Астраханской области;

Орлов Н.В. – председатель Астраханской региональной организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию);


Секотова Е.В. – начальник отдела по развитию профессионального искусства и образования министерства культуры Астраханской области;

Федина К.С. – начальник отдела народного творчества и взаимодействия с муниципальными органами управления министерства культуры Астраханской области;

Федянина Е.В. – главный специалист отдела организации управления ГКУ АО «Центр материально-технического обеспечения».

Министр О.Н. Прокофьева

№1. Парковка автотранспортных средств для людей с инвалидностью по ул. В. Тредиаковского



№2. Пешеходные пути через проезжую часть (от парковки для людей с инвалидностью)




№3. Пути движения по территории общего пользования к Входным центральным (Пречистенским) воротам





№4. Пути движения по территории общего пользования к Входным центральным (Пречистенским) воротам





№5. Пешеходные пути через проезжую часть, по прилегающей территории общего пользования, вблизи к Входным центральным (Пречистенским) воротам





№6. Пути движения по территории общего пользования к Входным центральным (Пречистенским) воротам




№7. Остановка общественного наземного транспорта по ул. В. Тредиаковского, вблизи Входных центральных (Пречистенских) ворот



№8. Вход на прилегающий участок через Центральные (Пречистенские) ворота





-Пути движения по прилегающему Участку, к входной группе объекта





№9. Пути движения по прилегающему Участку, к входной группе объекта

-благоустройства и места отдыха
на прилегающем участке





-благоустройства и места отдыха
на прилегающем участке









№10. Пути движения по прилегающему Участку, к входной группе объекта







